

COMUNE DI PONTASSIEVE

rilievo e censimento delle strade vicinali - archivio

allegato B

Aprile 2009

STRADA VICINALE 001

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
001	16/07/2008	S.V. di Valle	Santa Brigida	Si	1330	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale del Trebbio	No	Si	Comunale di Roncolino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Trebbio, tocca il fabbricato del Podere Villatta, passa in prossimità dei fabbricati Patina di Sopra e della Casina, tocca i fabbricati dei poderi Valle e quindi finisce sulla Comunale di Roncolino	Incomincia con due tronchi distinti dalla strada comunale del Trebbio di cui il tratto più a sud si arresta in loc. la Villetta, il secondo prosegue verso la Valle passando attorno all'edificato per proseguire a tratti fino alla comunale di Roncolino.

Servizi		Rilevatore
Tipo Servizio	Numero Servizi	Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note
Un tratto originale in Loc. La Villetta è diventato pertinenza di un fabbricato. La parte finale da La Valle verso Nord non esiste, si perde nei campi.

TRATTO 001001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
153	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
254	2,5	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
necessarie ripuliture canaletti longitudinali, fenomine di erosione per eventi meteorici

TRATTO 001003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
113	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	terra battuta
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
120	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
360	2,5	V - > 25 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
tratto molto acclive in un bosco di cerro e leccio, oramai inerbita

TRATTO 001006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001006	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
67	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
165	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001008	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
236	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Cancello a sud el Podere La Villetta

TRATTO 001009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001009	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
88	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 001010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
001010	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
92	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
variante al tratto 001009

STRADA VICINALE 002

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
002	16/07/2008	S.V. del Boscone	S. Brigida	No	233	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Montetrini	No	Si	Podere Bracciolino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Montetrini tocca i fabbricati del podere Braciolino e termina sulla vicinale di Valle in prossimità del fabbricato colonico di Valle	Incomincia dalla comunale di Montetrini tocca i fabbricati del podere Braciolino in prossimità del quale termina.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note
Il vecchio tratto dal Podere Bracciolino al Podere La Valle non è più esistente

TRATTO 002001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
002001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
233	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 002002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
002002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
59	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 002003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
002003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
776	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 003

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
003	16/07/2008	S.V. del Bosco e Scopeto	S. Brigida	No	1519	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale del Trebbio	No	Si	Vicinale di Poggeraia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Trebbio passa ai fabbricati colonici di Scopeto e di Scopetino e termina sulla vicinale di Poggeraia.	Incomincia dalla comunale del Trebbio passa ai fabbricati colonici di Scopeto e di Scopetino e termina sulla vicinale di Poggeraia.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 003001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
003001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1163	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	terra battuta
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

panoramica su Podere Scopeto

TRATTO 003002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
003002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
356	1,5	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

il sentiero è utilizzato dai residenti come percorso per raggiungere S. Brigida

STRADA VICINALE 004

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
004	18/02/2009	S.V. di Poggeraia	Fornello	No	2263		15

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
SV 178	No	Si	Santa Brigida	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale della Villa in prossimita' del fabbricato Lastricata tocca i fabbricati dei poderi Poggeraia, Molina, Macinaia e Molinaccio e termina alle case del Doccio sulla stessa strada	Esistono 2 tratti il primo a N che da Santa Brigida passa da Mulinaccio, Mulina e Poggeraia ed il secondo che da Lastricata arriva a E di "Il Bosco".

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 004001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
004001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
279						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 004002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
004002	Si		Si	004001	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
319	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette longitudinali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 004003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
004003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
534						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 004004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
004004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1054	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note



TRATTO 004005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
004005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
889	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
inizio del tratto in area urbana, il suo proseguimento è sempre artificiale a binari

STRADA VICINALE 005

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
005	18/02/2009	S.V. di Poggio Secco	Fornello	No	589		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC della Villa	No	Si	SV di Poggeraia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale della Villa passa dal fabbricato colonico Poggiosecco e termina sulla vicinale di Poggeraia	Si distacca dalla comunale della Villa passa dal fabbricato colonico Poggiosecco e termina sulla vicinale di Poggeraia

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 005001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
005001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
589	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 006

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
006	16/07/2008	S.V. della Guardia Pesciulle Messeri	Santa Brigida	No	3649		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Santa Brigida	No	Si	confine Borgo S. Lorenzo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
La strada si distacca dal centro di S.ta Brigida lungo un tratto su un pendio molto acclive che passando dal podere La Guardia va verso NE fino al confine amministrativo con Borgo S. Lorenzo.	La strada si distacca dal centro di S.ta Brigida lungo un tratto su un pendio molto acclive che passando dal podere La Guardia va verso NE fino al confine amministrativo con Borgo S. Lorenzo.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 006001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006001	No	riordino mosaico agricolo	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
214						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	006001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 006002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
239	2,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto che si allunga su una pendice piuttosto erta, serve di servizio per il campo agricolo in cui è scomparso il tratto 006001.

TRATTO 006003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
429	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto oramai quasi invaso dalla vegetazione e difficilmente riconoscibile è diventato un sentiero che arriva fino a costeggiare la pertinenza del Pod. La Guardia.

TRATTO 006004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

006004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
199	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 006005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
101	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 006006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006006	Si		No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
401	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
la forte pendenza di alcuni tratti insieme alla forte erosione rende alcuni tratti difficili da percorrere con messi a motori

TRATTO 006007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
463	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 006008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006008	Si		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1706	2,5					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

da C. Pesciiulle il tracciato è caratterizzato da largh=2,5m, cattive condizioni del fondo e scarsa manutenzione, ma la lunghezza del tratto non raggiungibile non fa comprendere quale sia la qualità del tracciato verso nord.

TRATTO 006009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
006009	No	declassamento	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
109						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
16	02/894	Collefertile srl	66	06/05/2005	0	01/01/1500	no

Note

STRADA VICINALE 007

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
007	16/03/2009	S.V. del Poggiolino	Santa Brigida	No	806		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Sasso	No	Si	Fosso del Linari	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale del Sasso, passa dal fabbricato del podere il Poggiolino e termina sulla vicinale del Plafreno mediante 2 tronchi di strada uno dei quali termina di prospetto al fabbricato Fornellaccio l'altro a breve distanza (100 m circa) a Ovest del Fornellaccio: un altro breve tronco costeggia la particella 97 del foglio V e termina al .	Si distacca dalla comunale del Sasso, passa dal fabbricato del podere il Poggiolino e termina sulla vicinale del Plafreno mediante 2 tronchi di strada uno dei quali termina di prospetto al fabbricato Fornellaccio l'altro a breve distanza (100 m circa) a Ovest del Fornellaccio: un altro breve tronco costeggia la particella 97 del foglio V e termina al Fosso del Linari.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 007001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
007001	Si		No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
368	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 007002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
007002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
181						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 007003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
007003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
263	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 007004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
007004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
174						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 008

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
008	26/09/2008	S.V. del Fornellaccio	Santa Brigida	No	243	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Santa Brigida	Si	No	cava	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
un tronco della strada incomincia dalla comunale del cimitero di S. Brigida, l'altro dal cimitero stesso, quindi si riuniscono dopo 150 m e prosegue fino al fabbricato del podere Fornellaccio	La vicinale parte dalla comunale del cimitero di Santa Brigida e scompare in prossimitÃ della cava sopra Santa Brigida

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
cimitero	1	Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 008001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
32	10	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	008001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto è chiuso da un cancello ed è utilizzato come deposito di materiale

TRATTO 008002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008002	No	cava	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
111	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tracciato non è più riconoscibile per le operazioni di movimento terra della cava

TRATTO 008003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
29	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 008004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
180	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il fondo ha affioramenti roccioso per il passaggio dei mezzi di servizio alla cava

TRATTO 008005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008005	No	cava	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
79	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il tratto fa parte dell'area di cava

TRATTO 008006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
008006	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
327	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Abbandonato perché non più accessibile dall'area di cava

STRADA VICINALE 009

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
009	16/03/2009	S.V. del Palatreno	Fornellaccio	No	223		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Sasso	Si	No	Il Fornellaccio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Sasso e termina al fabbricato Fornellaccio all'incontro delle vicinali 8 e 10	Incomincia dalla comunale del Sasso e termina al fabbricato Fornellaccio all'incontro delle vicinali 8 e 10

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 009001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
009001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
32	5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 009002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
009002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
317	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
vecchio tracciato,non facilmente individuabile, in parte coincidente con la strada privata asfaltata

TRATTO 009003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
009003	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
190	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
strada privata

STRADA VICINALE 010

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
010	14/05/2009	S.V. dei Macchioni e Fontessenzio	Santa Brigida	No	2743		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
non raggiungibile	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia al termine della vicinale di Palatreno e cioÃ¨ dal fabbricato Fornellaccio traversa il fosso di Fontemurata e quello di Moscatella e giung al fabbricato colonico Fontessenzio e dopo breve tratto si allaccia alla vicinale di Poggio Pezzatino Monterotondo	non raggiungibile

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 010001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
010001	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
2493						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 010002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
010002	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
250						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 011

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
011	07/05/2009	S.V. del Bacio	Santa Brigida	No	1735		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 6	No	Si	Il Bacio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale dei Macchioni-Fontessenzio (n.10) traversa i fossi della Bottaia e quello di Castello e della Guardia, si spinge in prossimita' del fabbricato colonico Il Baccio e quindi piega a Sud e finisce sulla vicinale Guardia-Pesciullo e Messeri (n. 6)	Incomincia dalla SV 6 e andando verso nord si avvicina alla casa colonica del Bacio. Il resto del tracciato non e" rintracciabile.

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 011001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
011001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
192	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto ha una discreta condizione qualitativa perchè utilizzato recentemente come strada di servizio per raggiungere la Burraia di Bacio in occasione del restauro.

La Burraia del Bacio

TRATTO 011002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
011002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
359						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 011003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
011003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1183						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 012

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
012	14/05/2009	S.V. di Poggiopezzatino-Monterotondo	Monte Rotondo	No	1376		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
non raggiungibile	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale del Bacio a 90 m circa a levante del fosso della Guardia passa in prossimitÃ del fabbricato colonico Fontessenzio, prosegue sino al fabbricato colonico Cascine di Monterotondo e quindi passa nel terrotorio di Borgo San Lorenzo	non raggiungibile

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 012001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
012001	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
813						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 012002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
012002	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
562						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 013

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
013	16/03/2009	S.V. di Tronco e Linari	Madonna del Sasso	No	799		6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Roncolino	No	Si	comunale del Sasso	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Roncolino passa dai fabbricati colonici Ronco e Linari e termina sulla comunale del Sasso	Incomincia dalla comunale del Roncolino passa dai fabbricati colonici Ronco e Linari e termina sulla comunale del Sasso

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 013001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
013001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
71	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 013002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
013002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
459	1,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 013003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
013003	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
157	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 013004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
013004	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
92						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 013005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
013005	Si		Si	013004	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
110	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 014

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
014	23/10/2008	S.V. di Poggio Meleto Caprile	Poggio Meleto	No	1968	0	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale delle Croci	No	Si	confine comunale	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale delle Croci passa in prossimità del fabbricato colonico Poggio di Meleto tocca il fabbricato colonico di Caprile indi prosegue per 270 m ed entra nel territorio di Borgo San Lorenzo	Si distacca dalla comunale delle Croci passa in prossimità di Poggio di Meleto e dal rudere del fabbricato di Caprile il tracciato risulta modificato fino al confine con Borgo San Lorenzo

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 014001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

014001	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
675	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
cancello	014001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
96						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014003	Si		Si	014002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
129	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014004	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
81	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014005	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
729	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura	Manufatto di Deflusso

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	014002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014006	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
355						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 014007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
014007	Si		Si	014006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
353	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	legno
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 015

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
015	07/05/2009	S.V. di Aceraia	Santa Brigida	Si	3705		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC di Doccia	Si	No	Aceraia di Sopra	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Doccia di Santa Brigida, passa al fabbricato Il Palazzo in prossimita'Â del fabbricato colonico il Pino di quello di Violana passa alla Croce di Aceraia e prosegue sino al gruppo di case coloniche Aceraia di Sopra mediante 2 tronchi di strada che chiudono il blocco di fabbricati	Incomincia dalla comunale di Doccia di Santa Brigida, passa al fabbricato Il Palazzo in prossimita'Â del fabbricato colonico il Pino di quello di Violana passa alla Croce di Aceraia e prosegue sino al gruppo di case coloniche Aceraia di Sopra

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
Il tracciato non asfaltato ha un divieto di accesso che limita l'accesso ai soli mezzi di servizio.

TRATTO 015001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
177	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
781	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
455	3,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
A tratti aggioramenti rocciosi che rendono difficile il transito.

TRATTO 015004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
22	3,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1156	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
40	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
848	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 015008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
121	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
E' la strada di accesso ad Aceraia di Sopra, che al momento è un edificio senza residenti con un cane maremmano di guardia.

TRATTO 015009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
015009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
111	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 016

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

016	01/04/2009	S.V. del Cerro	C. Cerro	No	283		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Aceraia di Sopra	No	Si	Confine con Vicchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dai fabbricati di Aceraia di Sopra giunge al fabbricato colonico il Cerro e quindi prosegue per circa 450 m e passa nel territorio di Vicchio di Mugello	Dal confine amministrativo con il comune di Vicchio, va verso sud passando da C. Cerro per arrestarsi negli arbusteti a sud di questa.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note
La vicinale era la strada che serviva C. Cerro,oggi disabitata, che si serve adesso di una nuova strada di accesso e la vecchia vicinale è quindi in disuso e caratterizzata da avanzati stadi di successione secondaria che la hanno in parte fatta scomparire

TRATTO 016001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
283	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Il tratto presenta evidenti fenomeni di abbandono dovuti alla mancanza di presidio di C. Cerro.

TRATTO 016002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
87						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

Il tracciato passa tra gli edifici che compongono C. Cerro

TRATTO 016003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
421						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 016004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
381						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 016005

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
016005	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
388						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il tracciato passava su affioramenti rocciosi, su cui non è più rintracciabile ed in parte in zone reinvase dalla vegetazione naturale.

TRATTO 016006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016006	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
198						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Numerosi affioramenti rocciosi sul fondo stradale

TRATTO 016007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
016007	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
95						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il tratto limitrofo al rudere di Aceraia di Sopra non è più riconoscibile.

STRADA VICINALE 017

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
017	07/05/2009	S.V. del Terminone	Aceraia	No	2302		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 6	No	Si	strada di Aceraia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale 6 e precisamente dal dal fabbricato colonico Cascina di Monterotondo detto anche Messeri e Tagliaferri corre quasi parallelamente al confine con Borgo S. Lorenzo, passa a pochi metri dal termine comunale detto il Terminone e va al allacciarsi alla vicinale del Cerro (n. 16) a circa 200 m a nord dei fabbricati di Aceraia di Sopra un tronco di strada si distacca a circa 200 metri ad ovest dal Terminone e finisce sulla strada di Aceraia (n. 65)	Incomincia dalla vicinale 6 e precisamente dal dal fabbricato colonico Cascina di Monterotondo detto anche Messeri e Tagliaferri corre quasi parallelamente al confine con Borgo S. Lorenzo, passa a pochi metri dal termine comunale detto il Terminone e va al allacciarsi alla vicinale del Cerro (n. 16) a circa 200 m a nord dei fabbricati di Aceraia di Sopra un tronco di strada si distacca a circa 200 metri ad ovest dal Terminone e finisce sulla strada di Aceraia (n. 65)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 017001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

017001	No		No		Si	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
369						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tratto su cui non è stato possibile fare il sopralluogo per la presenza di una recinzione

TRATTO 017002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
134						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 017003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017003	Si		Si	017002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
143	3	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 017004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
143	3	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 017005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017005	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
281						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 017006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017006	Si		Si	017005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
229	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 017007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
703	3	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 017008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
017008	Si		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
713	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Il fondo stradale presenta condizioni di erosione specialmente nei tratti più acclivi che non facilitano l'accesso a mezzi meccanici, infatti non è stato possibile percorrere tutto il tracciato con i mezzi disponibili.

STRADA VICINALE 018

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
018	05/03/2009	S.V. di Stanica	Acone	No	274		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale di Acone S. Eustachio	No	Si	Borro di Ricecco	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio e precisamente dai fabbrixcati Stanica corre lungo il Borro di Ricecco quindi lo traversa e va a terminatre sulla comunale	IIncomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio e precisamente dai fabbrixcati Stanica corre lungo il Borro di Ricecco quindi lo traversa e va a terminatre sulla comunale

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 018001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
018001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
274	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 019

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
019	26/09/2008	S.V. di Campo Rubbiano	Doccia	No	648	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.C. di Doccia	No	Si	Rio Fuglioni	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale di Doccia e precisamente a tergo della Chiesa di Doccia traversa il borro Fontemaggio quindi quello del Pancio e termina alla fonte e lavatoio pubblico compreso fra il borro il Pancio e Rio Fuglioni	Si distacca dalla comunale di Doccia e precisamente a tergo della Chiesa di Doccia traversa il borro Fontemaggio quindi quello del Pancio e termina alla fonte e lavatoio pubblico compreso fra il borro il Pancio e Rio Fuglioni

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 019001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
019001	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
182	3	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
sbarra	019001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto dalla vicinale 20 non è percorribile per una sbarra

L'inizio della vicinale con la sbarra

TRATTO 019002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
019002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
466	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 020

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
020	26/09/2008	S.V. di Mosciano e Coltivecchio	Doccia	No	750	0	4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 19	Si	No	Coltivecchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dalla vicinale n. 19, dietro la chiesa parrocchiale di Doccia, passa dal fabbricato colonico Mosciano e quindi da quello di Coltivecchio, e dopo 200 metri circa termina al Borro di Fontemaggio e a 60 metri circa da questo sfocia nel Rio Fuglioni	Dalla vicinale n. 19, dietro la chiesa parrocchiale di Doccia, passa dal fabbricato colonico Mosciano e quindi da quello di Coltivecchio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note
In prossimità di Coltivecchio stalle con allevamenti della razza Calvana

TRATTO 020001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
020001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
233	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 020002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
020002	Si		No	020003	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
75	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
il tratto è utilizzato come strada di servizio per la parte retro della colonica di Mosciiona; il tratto finale costituisce parte del piazzale

TRATTO 020003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
020003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
61	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto non è vicinale e sostituisce il tratto 020002 utilizzato come strada di servizio per l'accesso alla casa

TRATTO 020004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
020004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
455	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 020005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
020005	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
218	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tratto inesistente e non riconoscibile, diventato un limite di campo invaso da vegetazione arbustiva

STRADA VICINALE 021

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
021	16/07/2008	S.V della Guardia	Santa Brigida	No	609		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
cimitero S.ta Brigida	No	Si	S.V della Guardia-Pesciulle-Messeri	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale del Fornellaccio traversa il Borro della Bottaia e a 40 m a sud della congiunzione di questo col Borro del Castello prosegue per altri 200 metri circa e termina sulla vicinale della Guardia-Pesciulle-Messeri (n. 6)	Incomincia in prossimitÃ del Cimitero di Santa Brigida, prosegue a NE verso il deposito dell'acquedotto e si unisce alla S.V. della Guardia-Pesciulle-Messeri

Servizi

Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
cimitero	1	Francesco Cantiani
attrezzature sportive	1	Ilaria Scatarzi
acquedotto	1	

Note

TRATTO 021001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
021001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
159		I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 021002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
021002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
417	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Nei tratti più acclivi alcuni fenomeni di erosione per deflusso delle acqueAttraversata dal sentiero CAI n. 6

TRATTO 021003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
021003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
32	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 022

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
022	18/02/2009	S.V. del Fornello	Molino del Piano	No	2908		5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
cimitero Molino del Piano	No	Si	Cimitero Fornello	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Parga, passa in prossimitÃ del fabbricato colonico Pozza, di quello denominato Mosca, quindi da quello di Fontalli, delle Vigne e ancora in prossimitÃ del fabbricato colonico Risorgimento continua passando al fabbricato colonico Gaville e giunta al cimitero di Molin del Piano, la strada prosegue col nome di strada comunale del cimitero di Molin del Piano	Dal proseguimento della strada che porta al cimitero del Molin del Piano, il tracciato va verso NE passando dai poderi Fontalta, La Mosca, La Pozza fino al centro urbano del Fornello

Servizi

Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
cimitero	1	Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 022001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
69	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 022002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
257						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 022003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022003	Si		Si	022002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
241	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Pavimentazione a tratti in cemento nelle zone più acclivi

TRATTO 022004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
898	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 022005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
180	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Avanzati fenomeni di rinaturalizzazione per mancato transito e manutenzione

TRATTO 022006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

759	2,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 022007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
266	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 022008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
022008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
492	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura	**Manufatto di Deflusso**

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Utilizzata come strada di servizio per la manutenzione di orti e campi

STRADA VICINALE 023

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
023	05/03/2009	S.V. del Cimitero	Acone	No	102		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Chiesa di Santa Maria in Acone	No	Si	comunale del cimitero di Acone S. Maria	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla Chiesa di Santa Maria in Acone e termina sulla comunale di Acone per l'Argomenna, in corrispondenza della comunale del cimitero di Acone S. Maria	Incomincia dalla Chiesa di Santa Maria in Acone e termina sulla comunale di Acone per l'Argomenna, in corrispondenza della comunale del cimitero di Acone S. Maria

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	
		Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 023001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
023001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
102	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 024

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
024	05/03/2009	S.V. di Santa Maria in Acone	Acone	No	124		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Chiesa di Santa Maria in Acone	No	Si	comunale di Acone per l'Argomenna	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla Chiesa di Santa Maria in Acone e termina sulla comunale di Acone per l'Argomenna (Ã¨ il vecchio tronco di strada comunale oggi modificato)	Incomincia dalla Chiesa di Santa Maria in Acone e termina sulla comunale di Acone per l'Argomenna (Ã¨ il vecchio tronco di strada comunale oggi modificato)

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3 dismessa

TRATTO 024001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
024001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
149	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
invasa da vegetazione

STRADA VICINALE 025

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
025	27/01/2009	S. V. di Casellina al Moro	Montebonello	No	92	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Acone S. Eustachio	Si	No	fabbricati Casellina al Moro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio e precisamente dai fabbricati Casellina al Moro, traversa un ponte in muratura, il canale industriale detto anche Gora e termina al fiume Sieve	Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio e precisamente dai fabbricati Casellina al Moro dove termina come carrabile e diventa un sentiero

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
Il secondo tratto si individua solo come traccia

TRATTO 025001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
025001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
92	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 025002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
025002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
112	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
si individua solo come traccia

STRADA VICINALE 026

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
026	27/01/2009	S. V. di trento e Trieste	Montebonello	No	210	0	8

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di S. Eustachio in Acone	Si	No	Via Trento	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di S. Eustachio in Acone in prossimità del fabbricato colonico il Casone, passa al villino Shumann traversa una parte della borgata di Montebomnello e termina all'inizio dei fabbricati di Via Trento	Incomincia dalla comunale di S. Eustachio in Acone in prossimità del fabbricato colonico il Casone, passa al villino Shumann traversa una parte della borgata di Montebomnello e termina all'inizio dei fabbricati di Via Trento

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note
Strada urbana

TRATTO 026001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
026001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
26	5	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		tombino centrale	Si	cemento
		tombino centrale	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 026002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
026002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
183	8	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		tombino centrale	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 027

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
027	10/03/2009	S.V. di Bellavista Vetrice	Vetrice	No	753		8

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Vetrice	No	Si	comunale di Vetrice	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Vetrice e precisamente dal fabbricato colonico Bellavista e giunge ai fabbricati Vetrice allacciandosi quindi alla stessa comunale	Incomincia dalla comunale di Vetrice e precisamente dal fabbricato colonico Bellavista e giunge ai fabbricati Vetrice allacciandosi quindi alla stessa comunale

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 027001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
027001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
216	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 027002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
027002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
254	2,5	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 027003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
027003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
281	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 028

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

028	13/02/2009	S.V. di Monteloro	Monteloro	No	1476	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Comunale di Monteloro	No	Si	Comunale di Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
E' la strada vecchia per Monteloro la quale si distacca dalla comunale di Monteloro, passa dai fabbricati Le Case e in prossimità della villa del Poggiolo, quindi in prossimità di S. Vincenzo di quello di Radolo e termina sulla stessa comunale.	E' la strada vecchia per Monteloro la quale si distacca dalla comunale di Monteloro, passa dai fabbricati Le Case e in prossimità della villa del Poggiolo, quindi in prossimità di S. Vincenzo di quello di Radolo e termina sulla stessa comunale.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 028001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
028001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1476	3,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 029

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
029	13/02/2009	S.V. di Cantagallo	Pagnolle	No	586	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
S.v. di Monteloro	No	Si	Fabbricato Cantagallo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale n. 28 passa dal fabbricato colonico Cantagallo. - m580 - pendenza 10%	Incomincia fabbricato colonico Cantagallo.e termina sulla vicinale 28

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 029001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
029001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
434	3	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
praticamente strada di servizio alla vigna

TRATTO 029002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
029002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
152	1,5	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 030

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

030	13/02/2009	S.V della Chiesa	Pagnolle	No	202	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Monteloro	No	Si	vicinale di Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Monteloro e precisamente dalla chiesa di Pagnolle e termina sulla vicinale di Monteloro n. 28. - m160 - pendenza media 8%	Incomincia dalla vicinale di Monteloro e precisamente dalla chiesa di Pagnolle e termina sulla vicinale di Monteloro n. 28. - m160 - pendenza media 8%

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 030002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
030002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
99	1,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
dentro l'oliveto

TRATTO 03001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
03001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
103	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 031

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
031	23/10/2008	di Pian di noce	Pratellino	No	1452	0	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale n. 14	No	Si	confine proprieta' Dofour-Berte - Andreani	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
dalla vicinale di Meleto Caprile (n.14), passa dal fabbricato colonico di Pratellino detto anche di Sciabole, attraversa il querceto di Pratellino e il fosso della fonte al Campaccio e termina nel bosco	dalla vicinale (n.14 raggiunge il Pratellino in ristrutturazione e prosegue come sentiero fino alla Madonna del Sasso

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Sabatina Benelli

Note

TRATTO 031001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
031001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
245	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 031002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
031002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1206	1,5	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 032

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
032	14/05/2009	S. V. di poggiolo Montetrini	Pagnolle	No	2173		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 34	No	Si	Villa Poggiolo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vinale vecchia per Monteloro n.28 e precisamente dalla villa Poggiolo, passa dal fabbricato colonico le Buche, prosegue piegando verso Sud verso il borro delle Folle; scorre quasi parallelamente al fosso, lo attraversa con due ponti, e una terza volta con ponte in muratura, attraversa sempre con un ponte in muratura il fosso di Montetrini e termina davanti alla villa di Montetrini sulla comunale omonima. - m. 2070 - pendenza max 14	Incomincia dalla vinale vecchia per Monteloro n.28 e precisamente dalla villa Poggiolo, passa dal fabbricato colonico le Buche, prosegue piegando verso Sud verso il borro delle Folle; scorre quasi parallelamente al fosso, lo attraversa con due ponti, e una terza volta con ponte in muratura, attraversa sempre con un ponte in muratura il fosso di Montetrini e termina davanti alla villa di Montetrini sulla comunale omonima.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 032001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
032001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
49	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 032002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
032002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
77	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
A tratti fondo artificiale

TRATTO 032003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
032003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1610	2,5	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

E' un sentiero in progressivo stato di abbandono

TRATTO 032004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
032004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
436	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 033

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
033	12/02/2009	S.V. di Casanova Molin dell'Albero	Casanova	No	1801	0	5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Molino all'Albero	No	Si	Comunale di Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Monteloro mediante due tronchi di strada uno dei quali passa dal fabbricato Casanova e l'altro in prossimità di Poggerello e giunge a Molino all'Albero toccando Canonica e Vignolame. Poi entra in comune di Fiesole	Dal confine con Fiesole, località Molino all'Albero, alla comunale di Monteloro, passando per i fabbricati di Casanova, Poggerello, Canonica e Vignolame. In località Canonica il tracciato è stato deviato fuori dalla pertinenza.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

causa passaggio camion strada notevolmente allargata e presenza di piazzole.

TRATTO 033001

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
033001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
140	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
praticamente privato con vecchie colonne senza comunque cancello, il pubblico transita sulla strada comunale alternativa.

TRATTO 033002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
458	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033003	No	pertinenza	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
147	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	033001			
cancello	033001			
cancello	033002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033004	Si		No	033003	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
129	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
492	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033006	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
127	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
0	0	Marchetti Cesare e Soc. Imm. Agricola Pontassieve spa	341	20/06/1986	0	01/05/2000	no

Note

TRATTO 033007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033007	Si		Si	033006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
143	5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
102	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 033009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
033009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
473	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
cartelli di divieto e proprietà privata, in parte strada di servizio al vigneto

STRADA VICINALE 034

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
034	14/05/2009	S.V. della Lama e Folle	Montetrini	No	1994		6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
sv 32	No	Si	SC Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Monteloro tocca il fabbricato colonico di Lama proseguendo tocca il fabbricato colonico il Folle ed il fabbricato della vecchia Fornace e termina sulla vicinale Poggiolo-Montetrino (n. 32)	Incomincia in prossimità del fabbricato colonico di Lama proseguendo tocca il fabbricato colonico il Folle ed il fabbricato della vecchia Fornace e termina sulla vicinale Poggiolo-Montetrino (n. 32)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 034001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
431	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Nei tratti più acclivi il fondo è in cemento

TRATTO 034002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
226						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 034003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034003	Si		Si	034002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
508	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 034004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
316						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 034005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1053	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Strada in disuso

TRATTO 034006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
034006	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
271						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 035

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
035	14/05/2009	S.V. del Poggione	Monteloro	No	2099		10

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Bagnacavallo	Si	No	SV 34	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Bagnacavallo in prossimita'Â del fabbricato omonimo, passa dai fabbricati colonici di Montetrini di Miciolle e del Poggione e termina sulla vicinale n. 34	Incomincia dalla vicinale di Bagnacavallo in prossimita'Â del fabbricato omonimo, passa dai fabbricati colonici di Montetrini di Miciolle e del Poggione e termina sulla vicinale n. 34

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi
Sabatina Benelli

Note

TRATTO 035001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
771	2	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
sbarra	035001			
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
c'è una sbarra con lucchetto

TRATTO 035002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
613			pedonale			

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035003	Si		Si	035002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
498	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
73	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035005	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
346						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
strada di servizio alla vigna

TRATTO 035006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
242	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	035001			
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035007	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
222						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	035002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035008	Si		Si	035007	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
214	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 035009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
035009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
299	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 036

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
036	12/02/2009	S.V. del Miciolle	Monteloro	No	499	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Monteloro	No	Si	Vicinale del Poggione	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dall'incontro con la comunale di Bagnacavallo con la vicinale della Lama e Folle e termina sulla vicinale del Poggione in prossimità del fabbricato colonico Miciolle	Incomincia dalla comunale di Monteloro e termina sulla vicinale del Poggione in prossimità del fabbricato colonico Miciolle

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 036001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
036001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
499	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 037

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
037	17/02/2009	S.V. della Costa	Molin del Piano	No	272		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
strada provinciale n. 84	Si	No	strada provinciale n. 84	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla strada provinciale n. 84 e precisamente dal fabbricato colonico la Fornace passa in prossimitÃ del fabbricato colonico la Costa e termina sulla stessa strada provinciale n. 84	Incomincia dalla strada provinciale n. 84 e precisamente dal fabbricato colonico la Fornace passa in prossimitÃ del fabbricato colonico la Costa e termina sulla stessa strada provinciale n. 84

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 037001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
037001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
33						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
15	02/330	Impr. Edile S.ta Brigida	53	17/04/2002	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 037002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
037002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
272	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 037003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
037003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
593						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 038

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
038	17/02/2009	S.V. di Sant'Ellero	Molin del Piano	No	461		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Doccia	No	Si	comunale di Doccia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Doccia in prossimita'Â del fabbricato colonico S. Ellero e termina sulla comunale di Doccia presso il capannone della lavorazione del galestro rosso	Incomincia dalla comunale di Doccia in prossimita' del fabbricato colonico S. Ellero e termina sulla comunale di Doccia presso il capannone della lavorazione del galestro rosso

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 038001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
038001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
423	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

fine del primo tratto - accesso chiuso

TRATTO 038002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
038002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
38		II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 039

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero	Edifici

						Residenti	Serviti
039	17/02/2009	S.V. del Monte	Molin del Piano	No	1856		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Doccia	Si	No	comunale di Doccia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Doccia traversa il borro di Rimaggio, passa in prossimita'Â del fabbricato colonico Castelfidardo, di quello delle Panche ed infine quello di Monte e torna sulla comunale di Doccia	Incomincia dalla comunale di Doccia traversa il borro di Rimaggio, passa in prossimita' del fabbricato colonico Castelfidardo, di quello delle Panche ed infine quello di Monte e torna sulla comunale di Doccia

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 039001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
844	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
cartello di divieto di accesso proprietà privata

TRATTO 039002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
127						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 039003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039003	Si		Si	039002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
124	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 039004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
193	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 039005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
344	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 039006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
039006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
348	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	ferro
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 040

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
040	17/02/2009	S.V. di Marciano	Molin del Piano	No	781		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale del Mannino (n. 73)	No	Si	vicinale n. 39	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomiincia dalla vicinale del Mannino (n. 73) tocca i fabbricati colonici di Marcianuzzo e di Marciano e giunge sulla vicinale n. 39 dopo aver toccato il fabbricato colonico le Panche	Incomiincia dalla vicinale del Mannino (n. 73) tocca i fabbricati colonici di Marcianuzzo e di Marciano e giunge sulla vicinale n. 39 dopo aver toccato il fabbricato colonico le Panche

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 040001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
392	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 040002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
70						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Delibera 214 del 30.07.1974 domanda del Dott Luciano Gallo

TRATTO 040003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040003	Si		Si	040002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
70	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 040004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
87						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 040005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040005	Si		Si	040005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
101	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 040006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
040006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

217	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 041

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
041	06/03/2009	S.V. di Camerata	Molin del Piano	No	1172		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale dello Stracchino	No	Si	vicinale del Mannino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia sulla strada comunale dello Stracchino tocca i fabbricati colonici Camerata di Sotto e poi quelli di Camerata di Sopra, quindi si volge a SO corre in parte parallelamente al fosso del Fuglione e finisce sulla vicinale del Mannino	Incomincia sulla strada comunale dello Stracchino tocca i fabbricati colonici Camerata di Sotto e poi quelli di Camerata di Sopra, quindi si volge a SO corre in parte parallelamente al fosso del Fuglione e finisce sulla vicinale del Mannino

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 041001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
77						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 041002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
108	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 041003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
108	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 041004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041004	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
435						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
dismesso

TRATTO 041005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
359	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 041006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041006	No	declassamento	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
59						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
20	04/786	Pruneti Sergio	22	08/03/2005	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 041007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041007	Si		Si	041006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
57	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 041008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
041008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
101	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 042

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
042	06/03/2009	S.V. della Casellina	Novoli	No	1039		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale dello Stracchino	No	Si	Fuglioni Novoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale dello Stracchino passa a breve distanza da Novoli di Sopra e giunge in prossimitÃ del fabbricato colonico la Casellina si divide in 2 rami di strade private una delle quali va alla casellina e al torrente Fuglioni l'altra verso il borro di Pigneto e la terza verso Novoli	Incomincia dalla comunale dello Stracchino passa a breve distanza da Novoli di Sopra e giunge in prossimitÃ del fabbricato colonico la Casellina si divide in 2 rami di strade private una delle quali va alla casellina e al torrente Fuglioni l'altra verso il borro di Pigneto e la terza verso Novoli

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 042001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
042001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
401						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 042002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
042002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
578	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura	Manufatto di Deflusso

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in gran parte strada di servizio agricolo

TRATTO 042003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
042003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
460	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 043

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
043	04/12/2008	S.V. di Novoli-Montefiesoli	Montefiesoli	No	883		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Novoli di Sopra	No	Si	Montefiesoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale

Incomincia dalla vicinale dello Stracchino passa a breve distanza dal fabbricato colonico Querce e termina sulla comunale di Montefiesoli	Incomincia dalla vicinale dello Stracchino in primo tratto asfaltato, diventa a fondo naturale nel tratto 2 e passa vicino al fabbricato colonico Querce e termina, con doppia biforcazione, sulla comunale di Montefiesoli

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 043001

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
043001	Si		No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
307	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 043002

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
043002	Si		No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
575	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 044

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
044	04/12/2008	S.V. di Cafaggio	Montefiesoli	No	2260		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Casa colonica Torricella	No	Si	Comunale di Montefiesoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale dello Stracchino in prossimitÃ del fabbricato colonico Torricella passa dal fabbricato colonico Cafaggio di Sotto passa al tabernacolo e termina sulla comunale di Montefiesoli	Incomincia dalla comunale dello Stracchino in prossimitÃƒ del fabbricato colonico Torricella passa dal fabbricato colonico Cafaggio di Sotto passa al tabernacolo e termina sulla comunale di Montefiesoli

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 044001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
044001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1040	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Imbocco lungo circa 10 m asfaltato e largo 4 m, con canalette trasversali

TRATTO 044002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
044002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
172						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 044003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
044003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
504	2	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
l'inizio del tratto non è facilmente individuabile, invaso da vegetazione mentre riprende dall'oliveto

TRATTO 044004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
044004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
715	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 045

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
045	04/12/2008	S.V. di Doglia	Montefiesole	No	1584		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Cafaggio	No	Si	Doglia-Olmo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Cafaggio passa dai fabbricati Cafaggio di Sopra quindi al fabbricato colonico di Doglia e termina sulla vicinale di Novoli-Montefiesoli e precisamente al fabbricato colonico Doglia-Olmo	Dalla vicinale di Cafaggio verso Cafaggio di Sopra e prosegue verso Doglia su altro tracciato ricongiungendosi con la vicinale 43 di Novoli-Montefiesoli

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 045001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
182	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 045002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
210	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
la pista nell'ultimo tratto diventa un sentiero

TRATTO 045003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045003	No	chiusura	Si	045001	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

365	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 045004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
133						

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 045005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
546	1	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 045006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045006	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
79		I - < 3 %		fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 045007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045007	Si		Si	045006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
90	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 045008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
045008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
267	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 046

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
046	17/02/2009	S.V. di Reticaglia	Doccia	No	848		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Doccia	No	Si	ponte sulla comunale di parga	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Doccia passa ai fabbricati colonici Balzo e Casino e Reticaglia e termina sulla comunale di parga al ponte del borro di Rimaggio	Incomincia dalla comunale di Doccia passa ai fabbricati colonici Balzo e Casino e Reticaglia e termina sulla comunale di parga al ponte del borro di Rimaggio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 046001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
046001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
848	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 047

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
047	10/03/2009	S.V. del Capitano e Valle	Pontassieve	No	2091		999

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Via Tanzini in Pontassieve	Si	No	cimitero della Pievecchia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia da Via Tanzini in Pontassieve, passa ai fabbricati colonici Fanticchio Poggio e Valle e va ad innestarsi con la comunale del cimitero della Pievecchia	Incomincia da Via Tanzini in Pontassieve, passa ai fabbricati colonici Fanticchio Poggio e Valle e va ad innestarsi con la comunale del cimitero della Pievecchia

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 047001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
047001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
391	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 047002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
047002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
229	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 047003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
047003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
120	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 047004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

047004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
501	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 047005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
047005	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
848	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 048

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
048	04/12/2008	S.V. di Bardellone-S. Martino a Quona	S. Martino a Quona	No	1847		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale del Capitano	No	Si	S. Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale del Capitano e Valle in prossimitÃ del fabbricato colonico Valle di Sopra e di quello del Bardellone e va ad innestarsi alla comunale di S. Martino a Quona	Incomincia dalla vicinale del Capitano e Valle in prossimitÃ del fabbricato colonico Valle di Sopra e di quello del Bardellone e va ad innestarsi alla comunale di S. Martino a Quona

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 048001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
42	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 048002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
125						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**
3	2528	Boschetti Ezio, Lanzara Francesca	162	28/11/2002	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 048003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048003	Si		Si	048002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
160	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 048004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
645	2	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 048005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

048005	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
55						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 048006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048006	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
240	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 048007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
048007	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
702						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 049

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
049	13/02/2009	S.V. di Brunola e Tinaia	Brunola	No	1285		6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU

comunale di Valle	No	Si	comunale di Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Valle passa dai fabbricati colonici Brunola, la Selva, Latinaia e finisce sulla comunale di Monteloro mediante tronchi di strada	Incomincia dalla comunale di Valle passa dai fabbricati colonici Brunola, la Selva, Latinaia e finisce sulla comunale di Monteloro mediante tronchi di strada

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 049001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
182	1	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 049002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
445	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 049003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
381	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 049004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
128						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 049005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049005	Si		Si		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
139	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 049006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049006	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
136						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 049007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049007	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
171						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	049003			
recinzione	049004			
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 049008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
049008	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
153						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
recinzione	049001			
recinzione	049002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Sottratto per pertinenza case e poderi. Tabernacolo inglobato in recinzione

STRADA VICINALE 050

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
050	04/12/2008	S.V. di Reminini	S. Martino a Quona	No	670	0	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. Bardellone-S. Martino a Quona	No	Si	comunale di S. Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Bardellone-S. Martino a Quona, passa al fabbricato colonico Riminini e termina sulla comunale di S. Martino a Quona	Incomincia dalla vicinale di Bardellone-S. Martino a Quonae è interrotta e in disuso nell'attraversamento delal fabbricato colonico Riminini, riprende dofo il fabbricato e termina sulla comunale di S. Martino a Quona

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 050001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
050001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
174	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 050002

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
050002	No	chiusura	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
117	2	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	050001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 050003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
050003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
197	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 050004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
050004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
180	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	050002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 051

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
051	04/12/2008	S.V. di Quona Cafaggio	San Martino a Quona	No	1376	0	4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Bardellone S. Martino a Quona	No	Si	Cafaggio di Sotto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Bardellone S. Martino a Quona, passa in prossimità di San Giusto a Quona passa dalla villa di Quona e termina sulla vicinale di Cafaggio in prossimità del fabbricato Cafaggio di Sotto	Incomincia dalla vicinale di Bardellone S. Martino a Quona, passa dal sebatoio n prossimità di San Giusto a Quona passa dalla villa di Quona e tprosegue in direzione perdendosi nell'agricolo.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Sabatina Benelli
		Francesco Cantiani

Note
dall'inizio fino al fosso che precede Quona la stada Ã¨ stata tutta rettificata ed ampliata; in molti punti c'Ã¨ una lieve discordanza tra la geometria catastale d'impianto e quella attuale

TRATTO 051001

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
051001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
272	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

il tratto è stato tutto rettificato e ampliato quando è stato reso carrabile e asfaltato; in molti punti c'è una lieve discordanza tra la geometria catastale d'impianto e quella attuale

TRATTO 051002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
510						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051003	Si		Si	051002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
490	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
188	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051005	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
297						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051006	Si		Si	051005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
310	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
116	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale		

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 051008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
051008	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
188						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 052

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
052	31/10/2008	dei Mandorli	Le Sieci	No	1569	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Molin del Piano - abitato Il Giani	Si	No	colonica i Mandorli - comunale dello Stracchino	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Da c. di Molin del Piano passa Case a Sieci e della Torre. Una diramazione a 200 metri circa ad est di Torre volge a sud allacciandosi alla c. del cimitero di Sieci. Prosegue e termina al fabbricato colonico i Mandorli sulla comunale dello Stracchino	Da c. di Molin del Piano passa Case a Sieci e della Torre. Una diramazione a 200 metri circa ad est di Torre volge a sud allacciandosi alla c. del cimitero di Sieci. Prosegue e termina al fabbricato colonico i Mandorli sulla comunale dello Stracchino

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
cimitero	1	Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note
dal Serbatoio alla Torre (incrocio con tratto 2) la strada è in costruzione

TRATTO 052001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
266	5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	Si	cemento
		canalette trasversali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
			No	

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
strada urbana

TRATTO 052002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
210	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 052003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052003	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
78	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
cancello	05201			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 052004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
89						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
cancello	052001			

Opera di Protezione	Barriere di Protezione Naturale

Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 052005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052005	Si		Si	052004	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
186	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 052006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052006	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
161	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 052007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
125	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
accesso carrabile attuale dal cimitero

TRATTO 052008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
052008	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
539	2,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
tratto di servizio all'oliveto

STRADA VICINALE 053

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
053	10/03/2009	S.V. Vicolo all'Arno	Sieci	No	47		7

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
piazza degli Albizi	Si	No	fiume Arno	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla piazza degli Albizzi in Sieci e termina sull'Arno	Incomincia dalla piazza degli Albizzi in Sieci e termina sull'Arno

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 053001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
053001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
47	1	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
punti 1

STRADA VICINALE 054

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
054	31/10/2008	S.V. del Masso	Molin del Piano	No	2442		13

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Molin del Piano	Si	No	comunale dello Stracchino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Molin del Piano passa dai fabbricati colonici il Pantaccio, Valiano di Sotto e del Masso ed infine da quello di Castello e termina sulla comunale dello Stracchino	Incomincia dalla comunale di Molin del Piano, tratto 10 in ambito urbano, passa poi dai fabbricati colonici di Valiano di Sotto e dopo un lungo tratto di bosco raggiunge il podere il Masso ed infine da quello di Castello e termina sulla comunale dello Stracchino

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 054001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
297	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
fondo migliorato

TRATTO 054002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
137						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054003	Si		Si	054002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
132	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
151	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054005	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
91						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	054001			
cancello	054002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054006	Si		Si	054005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
263	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
804	21	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054008	Si	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
115	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
308	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 054010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
054010	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
168	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 055

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
055	31/10/2008	di Poggio a Remole	Remole	No	842	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale dello Stracchino	No	Si	Comunale di poggio a Remole	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale dello Stracchino attraversa fin dall'inizio il borro della Rognona e prosegue fino alla Villa del Poggio a Remole allacciandosi quindi alla stessa comunale	Incomincia dalla comunale dello Stracchino attraversa fin dall'inizio il borro della Rognona e prosegue fino alla Villa del Poggio a Remole allacciandosi quindi alla stessa comunale

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Sabatina Benelli
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 055001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
055001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
472	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale		buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale
		muretti	Si	

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 055002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
055002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
370	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 056

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
056	31/10/2008	di Paternuzzo	Remole	No	346	0	1

Punti Estremi Da	A

Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale n. 55	No	Si	Comunale dello Stracchino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale n. 55 tocca i fabbricati dei poderi Paternuzzo e quindi si volge a nord alla cciandosi alla comunale dello Stracchino	Incomincia dalla comunale dello Stracchino, serve i fabbricati del Podere Paternuzzo e si allaccia alla vic. 57. Il tratto che scende nella vic n. 55. È attualmente poco utilizzato

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 056001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
056001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
186	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 056002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
056002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
159	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 057

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
057	31/10/2008	di Vignola	Paternuzzo Vignola	No	1555	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale 56	No	Si	comunale di S. Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale n. 56 e precisamente dal fabbricato colonico Paternuzzo, nel suo percorso tocca i fabbricati colonici di Vignola e quello di Petraina quindi si allaccia alla comunale di S. Martino a Quona	Dalla vicinale 56 nei pressi di Paternuzzo serve Vignola, si inoltra nel bosco come trattorabile, attraversa l'oliveto ed è impedita nell'uscita nella pertinenza di Petraine

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 057001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
057001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

584	3,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 057002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
057002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
830	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 057003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
057003	No	chiusura	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
53	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	057001			
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 057004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
057004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
43						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 057005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
057005	Si	chiusura	Si	057004	Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
86	2,5					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
non visitabile per chiusura, presumibilmente sostituisce il tratto 4

STRADA VICINALE 058

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
058	31/10/2008	Teano	Teano	No	507	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Comunale dello Stracchino	No	Si	Comunale dello Stracchino	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale dello Stracchino e termina sulla stessa comunale toccando il fabbricato colonico Teano di Sopra	Incomincia dalla comunale dello Stracchino e termina sulla stessa comunale toccando il fabbricato colonico Teano di Sopra e di Teano di Sotto

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note
controllare georeferenzazione punteggio 3 declassare (ogni tronco serve un fabbricato)

TRATTO 058001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
058001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
507	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 059

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
059	13/02/2009	S.V. di Gricigliano	le Sieci	No	1983		12

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
statale Tosco-Romagnola	Si	No	comunale di Bagnacavallo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla strada statale Tosco-Romagnola e precisamente ai fabbricati Sieci passa dal fabbricato colonico Torricella proseguendo traversa e giunge alla villa di Gricigliano allacciandosi quindi alla comunale di Bagnacavallo	Incomincia dalla strada statale Tosco-Romagnola e precisamente ai fabbricati Sieci passa dal fabbricato colonico Torricella proseguendo traversa e giunge alla villa di Gricigliano allacciandosi quindi alla comunale di Bagnacavallo

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 058002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
058002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
443	2,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

di servizio al vigneto

TRATTO 059001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059001	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
382	1	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 059003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
214	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 059004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
195	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 059005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
154	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 059006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
181	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 059007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
059007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
411	4,5	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 060

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
060	13/02/2009	S.V. della Cerbiosa	Le Falle	No	435	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Statale Tosco-Romagnola	Si	No	Comunale di Grigliano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e precisamente dal casello ferroviario di Sieci, si dirige verso la villa le Cerbiose e termina sulla comunale di Grigliano	Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e precisamente dal casello ferroviario di Sieci, si dirige verso la villa le Cerbiose e termina sulla comunale di Grigliano

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 060001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
060001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
150	0	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 060002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
060002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
43	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 060003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
060003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
241	1	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale
		muretti	No	

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
invasa dalla vegetazione, muretti a secco in pessime condizioni



STRADA VICINALE 061

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
061	19/11/2008	S.V. di Massariccia a Quona	Massariccia	No	964	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
casello ferroviario	No	Si	Comunale S. Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e precisamente dal casello ferroviario detto della Massariccia tocca i fabbricati colonici di Massariccia, dei Guazzi e di Erchi e termina sulla comunale di S. Martino a Quona	Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola, immediatamente interrotta dalla ferrovia, serve il fabbricato di Massariccia con una lieve rettififica e si interrompe ad Aguazzi, senza rispettare la delibera del 2001. Solo dopo Erchi riprende fino alla fine

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 061001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
35	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	061001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 061002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061002	No	ritracciamento percorso	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
17	4	II - 3 - 8 %				

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	061002		No	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

tratto occupato da ferrovia

TRATTO 061003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
220	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
recinzione	061003	canalette longitudinali	Si	cemento
		canalette trasversali	No	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 061004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061004	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
118						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 061005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061005	Si		No	061004	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
124	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 061006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
277	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
recinzione	061003	canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

controlla delibera

TRATTO 061007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061007	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
130						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
2	3227/B	Cesari Paolo	144	28/11/2002	0	01/01/2000	no

Note

TRATTO 061008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061008	No		Si	061007	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
124	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

ha avuto l'approvazione, rispetto al progetto realizzata solo nella parte W

TRATTO 061009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061009	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
455						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 061010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
061010	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
180	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 062

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
062	19/11/2008	S.V. dei Veroni	Pontassieve	No	1131		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU

statale Tosco-Romagnola	Si	No	comunale di S. Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e precisamente dal fabbricato colonico i Veroni passa dal fabbricato industriale la Fornace e termina sulla via comunale di S. Martino a Quona	Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e precisamente dal fabbricato colonico i Veroni passa dal fabbricato industriale la Fornace e termina sulla via comunale di S. Martino a Quona

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani

Note
cabina enel

TRATTO 062001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
062001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
521	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 062002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
062002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
228						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 062003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
062003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
360	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 062004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
062004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
249	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 063

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

063	19/11/2008	S.V. di Cerreto	Le Sieci	No	318		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Massariccia a Quona (n. 61)	No	Si	vicinale dei Veroni	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Massariccia a Quona (n. 61) e precisamente dal fabbricato del podere Guazzi passa in prossimitÃ dei fabbricati di Cerreto e termina sulla vicinale dei Veroni	Fin dall'inizio è sottratta all'uso pubblico per pertinenza del P. Aguazzi e riordino fondario a seguire. Rimane esistente solo nel tratto 3 di servizio all'oliveto e vigneto. Sulla vicinale dei Veroni rimane solo l'imbocco.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 063001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
063001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
25	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 063002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
063002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
450						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 063003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
063003	Si		No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
293	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 063004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
063004	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
276						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 064

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
064	19/11/2008	S.V. di Erchi	Cerreto Aguazzi	No	670		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Cerreto	No	Si	villa di Erchi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Cerreto e precisamente di prospetto alla strada privata che conduce alla villa di cerreto giunge ai fabbricati e villa di Erchi allacciandosi alla vicinale di Massariccia (n. 61)	Incomincia dalla vicinale di Cerreto e precisamente di prospetto alla strada privata che conduce alla villa di cerreto giunge alla pertinenza dei fabbricati di villa di Erchi e raggiunge la vicinale 61 con una rettifica

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 064001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
064001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
561	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 064002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
064002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
103						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
8	3449	Mazzuolo Fernando	159	19/11/2001	0	11/05/2009	no

Note

TRATTO 064003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
064003	Si		Si	064002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
109	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura	Manufatto di Deflusso

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 065

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
065	01/04/2009	S.V. del Colombaiotto	Pontassieve	No	72		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
statale Tosco-Romagnola	Si	No	statale Tosco-Romagnola	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla statale Tosco-Romagnola e termina all'Arno	non esiste piu', solo il primo tratto e' sostituito dalla statale

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note
Del. 63 del 27/3/1965 - rettifica del tracciato.Del. 78 del 18/4/1970 - deviazione tracciato.Del.154 del 22/06/1968 - deviazione tracciato, non registrabili perche' mancano riferimenti cartografici

TRATTO 065001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
065001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
72	8	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
strada statale

TRATTO 065002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
065002	No	edificazione	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
169						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 066

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
066	19/11/2008	S.V. di Poggio di Colle	Pontassieve	No	807		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di S. Martino a Quona	No	Si	la Fornace	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di S. Martino a Quona tocca il fabbricato colonico di Poggio di Colle e termina sulla vicinale dei Veroni e precisamente al fabbricato la Fornace	Incomincia dalla comunale di S. Martino a Quona tocca il fabbricato colonico di Poggio di Colle e termina sulla vicinale dei Veroni e precisamente al fabbricato la Fornace

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
cimitero	1	Francesco Cantiani

Note

TRATTO 066001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
066001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
250	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 066002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
066002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
378	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 066003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

066003	No	riordino mosaico agricolo	No			No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
52						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 066004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
066004	Si		Si	066003	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
49	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 066005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
066005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
129	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 067

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
067	19/11/2008	S.V. di San Martino a Quona	S. Martino a Quona	No	245		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU

comunale di San Martino a Quona	No	Si	comunale di San Martino a Quona	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di San Martino a Quona e termina sulla stessa comunale. Da informazioni risulta che la di contro strada è una parte della vecchia strada comunale di San Martino a Quona	Incomincia dalla comunale di San Martino a Quona e termina sulla stessa comunale. Vecchio tracciato della comunale in oliveto chiuso da catena a monte e a valle

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani

Note
punteggio 3 serve solo l'oliveto

TRATTO 067001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
067001	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
245	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
catena	067001			
catena	067002			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 068

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
068	06/03/2009	S.V. della Pievacchia e Montefiesoli	Montefiesole	No	1138		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale della Pievecchia	No	Si	comunale di Cafaggio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale della Pievecchia di fianco alla villa Tesei, tocca il fabbricato colonico Giunchi passa in prossimitÃ del fabbricato colonico Luco e termina sulla strada comunale di Montefiesoli all'incontro della comunale di Cafaggio	Incomincia dalla comunale della Pievecchia di fianco alla villa Tesei, tocca il fabbricato colonico Giunchi passa in prossimitÃ del fabbricato colonico Luco e termina sulla strada comunale di Montefiesoli all'incontro della comunale di Cafaggio

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 068001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
068001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
583	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 068002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
068002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
555	1,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 069

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
069	10/03/2009	S.V. lungo l'Arno	Pontassieve	No	1368		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
V.le Verdi	Si	No	SC di Rosano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia da Viale Verdi all'inizio fino al piazzale dei Macelli prende il nome di viale Diaz per la lunghzza di circa 300 m poi prosegue costeggiando la riva dell'Arno per rientrare nella via comunale di Rosano	Incomincia da Viale Verdi all'inizio fino al piazzale dei Macelli prende il nome di viale Diaz per la lunghzza di circa 300 m poi proseguecome percorso parco fluviale per rientrare nella via comunale di Rosano

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

punteggio 2 strada parco fluviale e tratto strada urbana

TRATTO 069001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
069001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
907	3	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 069002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
069002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
93	1	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 069003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
069003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
366	5	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

strada urbana

STRADA VICINALE 070

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
070	14/05/2009	S.V. della Nave ai Martelli	Le Falle	No	140		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Nave ai Martelli	Si	No	fiiume Arno	Si	No

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
E' situata in mezzo ai fabbricati detti della Nave ai Martelli e termina alla sede della ferrovia Firenze-Roma un altro piccolo tronco della dicontro strada si trova dalla parte opposta della statale e termina sul Fiume Arno	E' situata in mezzo ai fabbricati detti della Nave ai Martelli e termina alla sede della ferrovia Firenze-Roma un altro piccolo tronco della dicontro strada si trova dalla parte opposta della statale e termina sul Fiume Arno

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani

Note

Il tracciato della vicinale attraversa la Strada Statale Aretina

TRATTO 070001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
070001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
70	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 070002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
070002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
70	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Lungo il tratto c'è un divieto di accesso

STRADA VICINALE 071

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
071	17/02/2009	S. V. di Cancelli	Doccia	No	187		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Doccia e precisamente dal fabbricato colonico i Cancelli e termina sulla comunale di Tigliano presso i fabbricati rurali e urbani di Tigliano	Inesistente in quanto declassificata

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 071001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
071001	No	declassamento	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
394						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
0	no	Giuseppe de Dominicis	195	07/07/1972	0	01/01/1500	no

Note

L'atto di modifica disponeva l'eliminazione di tutta la vicinale dall'elenco vicinali

TRATTO 071002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
071002	No	declassamento	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
162						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
18	03/25	Castelli Valerio	50	20/04/2004	10	15/10/2004	Sciappoli
0	no	Giuseppe de Dominicis	195	07/07/1972	0	01/01/1500	no

Note

L'atto del 1972 dispone l'eliminazione dall'elenco vicinali dell'intera vicinale

TRATTO 071003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
071003	Si		Si	071002	Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
187	2,5					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
La strada è stata autorizzata, ma dalla foto aerea pare non sia stata realizzata

STRADA VICINALE 072

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
072	17/02/2009	S.V. della Sella	Doccia	No	1017		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Tigliano	No	Si	vicinale di Monterifrassine	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Tigliano passa dai fabbricati colonici di Ossalta poi da quello della Casina e termina sulla vicinale di Monterifrassine (n. 172)	ncomincia dalla comunale di Tigliano passa dai fabbricati colonici di Ossalta poi da quello della Casina e termina sulla vicinale di Monterifrassine (n. 172)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 072001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
072001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
267	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 072002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
072002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
749	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 073

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
073	17/02/2009	S.V. del Mannino	Molin del Piano	No	1695		18

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Molin del Piano	Si	No	comunale dello Stracchino pressi Bossi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dall'abitato di Molin del Piano, passa dal fabbricato colonico del Poggiolino, in prossimita'Â del fabbricato colonico la Scepita poi da quello di Santa Cristina, poi da quello di Rio e infine dal fabbricato colonico Di Martin e termina sulla comunale dello Stracchino in prossimita' di Bossi	Incomincia dall'abitato di Molin del Piano, passa dal fabbricato colonico del Poggiolino, in prossimita' del fabbricato colonico la Scepita poi da quello di Santa Cristina, poi da quello di Rio e infine dal fabbricato colonico Di Martin e termina sulla comunale dello Stracchino in prossimita' di Bossi

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 073001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
073001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
878	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		tombino centrale	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
strada in parte urbana con fognatura, presenza di marciapiede nel tratto urbano

TRATTO 073002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
073002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
816	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 074

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
074	18/02/2009	S.V. di Rimaggio	Doccia	No	1799		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. del Fornello	No	Si	SC di Parga	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale del Fornello (n. 22) tocca i fabbricati colonici di Rimaggino e quello di Rimaggio traversa il borro di Rimaggio prosegue verso la valle e fattoria di Parga allacciandosi alla comunale di Parga	Inizia dalla vicinale del Fornello (n. 22) tocca i fabbricati colonici di Rimaggino e quello di Rimaggio traversa il borro di Rimaggio prosegue verso la valle e fattoria di Parga allacciandosi alla comunale di Parga

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 074001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
074001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
282	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
forte reinvasione della vegetazione naturale

TRATTO 074002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
074002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
194	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 074003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
074003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
843	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Binari in cemento dove le pendenze sono maggiori

TRATTO 074004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
074004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
479	3	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

inizio del sentiero

STRADA VICINALE 075

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
075	14/05/2009	S.V. di Sportingallo-Vignale	Doccia	No	464		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC di Parga	No	Si	Sportingallo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale di Parga, passa dai fabbricati colonici di Sportingallo e di Vignale e finisce sulla strada vicinale delle colline Scorno (n. 66)	Si distacca dalla comunale di Parga, passa dal fabbricato colonico di Sportingallo

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 075001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
075001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
464	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	cemento
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 075002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
075002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
734						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 076

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
076	18/02/2009	S.V. dei Fichi	Fornello	No	2559		7

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 178	No	Si	SV 078	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale della Villa mediante due bracci di strada uno dei quali passa al fabbricato colonico Tramontone e giunge al fabbricato colonico Fichi l'altro tronco si distacca pure dalla comunale della Villa a circa 130 metri a sud del fabbricato colonico i Fichi di qui la strada prosegue passando per il fabbricato colonico la Ginestra e dopo breve tratto termina sulla vicinale di Poggio Luca (n. 78) a circa 60 metri a nord del podere la Ginestra si distacca un altro tronco di strada che termina sulla stessa vicinale (n. 78)	La strada rispetto al tracciato originale, e' costuita adesso da tronconi isolati che si dipartono dalla SV 178 e dalla 078

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 076001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
114	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	076001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Inizio del tratto che si allaccia alla 78

TRATTO 076002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076002	No	discarica	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
32						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto non esiste più perchè invaso da una discarica e dalla vegetazione.

TRATTO 076003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076003	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
433						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
ostacolo	076003			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto non è raggiungibile per un ostacolo messo in prossimità del Pod La Ginestra



ostacolo alla strada che non permette l'accesso

TRATTO 076004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
266	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 076005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
163	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

cancello all'inizio del tratto dalla 178

TRATTO 076006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076006	Si		Si	076009	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
121	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto è utilizzato come strada di servizio per i campi ed orti coltivati nelle zone limitrofe

TRATTO 076007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076007	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
502						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto si perde nei campi ad ovest, mentre ad est entra a far parte della pertinenza del Pod. I Fichi

TRATTO 076008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
925	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 076009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
076009	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
139						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
4	3347	Arcadu Giovanna, Crasta Mario	161	19/11/2001	0	01/01/1500	no

Note

STRADA VICINALE 077

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
077	14/05/2009	S.V. di Vancella-Cornacchia	Fornello	No	85		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC di Parga	No	Si	FC Cornacchia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla strada comunale della Villa, passa dal fabbricato colonico Vancella prosegue toccando il fabbricato colonico Cornacchia e finisce sulla comunale di Parga	Parte dalla SC di Parga e finisce in prossimitÃ del fabbricato colonico di Cornacchia

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 077001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
077001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
85	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 077002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
077002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
108						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 077003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
077003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
379						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 077004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

077004	No	pertinenza	No			No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
57						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 078

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
078	18/02/2009	S.V. di Poggio Luca	Molino del Piano	No	2188		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV del Fornello	No	Si	Cimitero di Fornello	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dove termina la comunale del cimitero della parrocchia del Fornello, passa dal fabbricato colonico Poggio di Luca, prosegue e finisce sulla vicinale del Fornello	Inizia dove termina la comunale del cimitero della parrocchia del Fornello, passa dal fabbricato colonico Poggio di Luca, prosegue e finisce sulla vicinale del Fornello

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 078001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
213	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tracciato in via di abbandono, non utilizzato

TRATTO 078002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
123						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
139	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Strada molto dissestata

inizio del tracciatoa NW

TRATTO 078004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
185	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078005	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
117						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078006	Si		Si	078005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
146	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Zone pavimentate a cemento nei tratti più acclivi

TRATTO 078007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
119	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078008	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
142						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
22	08/147	Fattoria Torre a Decima	68	10/07/2008	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 078009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078009	Si		Si	078008	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
158	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078010	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
200	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078011

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078011	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
385	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 078012

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
078012	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
338	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

inizio tratto in prossimita' del cimitero di Fornello

STRADA VICINALE 079

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
079	14/05/2009	S.V. di Spalavento	Castello del Trebbio	No	1024		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Trebbio tocca i fabbricati di Casabella e quello di Poggio e termina sulla stessa comunale e precisamente ai fabbricati di Spalavento	inesistente

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 079001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
079001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
104						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 079002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
079002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
920						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 080

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
080	17/02/2009	S.V. del Vallone-Volpaia	Molin del Piano	No	2021		5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Bagnacavallo	No	Si	torrente Sieci	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Bagnacavallo passa ai fabbricati colonici di Montecapri, di Villa e di Volpaia, traversa il borro di Monteloro passa in prossimita? del fabbricato colonico il Fossato e da quello del Vallone e termina al torrente Sieci	Incomincia dalla comunale di Bagnacavallo passa ai fabbricati colonici di Montecapri, di Villa e di Volpaia, traversa il borro di Monteloro passa in prossimita? del fabbricato colonico il Fossato e da quello del Vallone e termina al torrente Sieci

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

delibera 211/73 in zona Pod.e Villa

TRATTO 080001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080001	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
96						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

interrotta e occupata dalla nuova provinciale

TRATTO 080002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
225	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 080003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
572	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 080004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
640	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 080005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080005	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
98						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
0	0	Pier Paolo Chelazzi	211	06/10/1973	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 080006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080006	Si		Si	080005	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
50	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 080007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
080007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
435	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 081

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
081	17/02/2009	S.V. di Tornaquinci	Molin del Piano	No	1566		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Molin del Piano	Si	No	comunale di Bagnacavallo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Molin del Piano passa dai fabbricati colonici Rimessa, di Pian della Fornace e di Poggiali e proseguendo termina sulla comunale di Bagnacavallo	Incomincia dalla comunale di Molin del Piano passa dai fabbricati colonici Rimessa, di Pian della Fornace e di Poggiali e proseguendo termina sulla comunale di Bagnacavallo

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Suzete Amirato
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 081001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
081001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
856	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in corrispendenza delle abitazioni canalette trasversali

TRATTO 081002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
081002	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
82	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in proprietà privata

TRATTO 081003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
081003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
626	1,5	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 082

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
082	13/02/2009	S.V. di Caprandole	Praticcio	No	1280		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Valle	No	Si	vicinale di Monteloro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Valle passa ai fabbricati colonici il Praticcio e di Caprandole e termina sulla vicinale di Monteloro	Incomincia dalla comunale di Valle passa ai fabbricati colonici il Praticcio e di Caprandole e termina sulla vicinale di Monteloro

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 082001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
082001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
117	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 082002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
082002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
75						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 082003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
082003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
843	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 082004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
082004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
244	2	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 082005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
082005	Si		Si	082002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
84	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 083

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

083	06/03/2009	S.V. dell'Allodola	Fiume Sieve	No	870		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale Colognese	No	Si	comunale di Grignano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale Colognese passa dal fabbricato colonico Allodola e finisce sulla comunale di Grignano	Incomincia dalla comunale Colognese passa dal fabbricato colonico Allodola e finisce sulla comunale di Grignano

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 083001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
083001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
870	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 084

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
084	06/03/2009	S.V. di Tassinaia	Montefiesole	No	1925		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale di Grignano	No	Si	vicinale di Pievacchia-Montefiesoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Grignano, passa in prossimitÃ della villa di Tassinaia e termina sulla comunale di Montefiesole, un tronco di strada si distacca in prossimitÃƒÂ della villa di Tassinaia volge a sud e finisce sulla strada vicinale di Pievacchia-Montefiesoli in prossimitÃƒÂ del fabbricato colonico Luco	ncomincia dalla comunale di Grignano, passa in prossimitÃ della villa di Tassinaia e termina sulla comunale di Montefiesole, un tronco di strada si distacca in prossimitÃƒÂ della villa di Tassinaia volge a sud e finisce sulla strada vicinale di Pievacchia-Montefiesoli in prossimitÃƒÂ del fabbricato colonico Luco

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 084001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
084001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
714	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 084002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
084002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
334	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 084003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

084003	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
363	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 084004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
084004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
512	1,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 085

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
085	05/03/2009	S.V. di Capannucce Villa	Pievecchia	No	937		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Tassinaia (n. 84)	No	Si	comunale della Pievacchia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla vicinale di Tassinaia (n. 84) tocca il fabbricato colonico di Capannucce e quello di Casa nonchè quello di Villa e finisce sulla comunale della Pievacchia	Si distacca dalla vicinale di Tassinaia (n. 84) tocca il fabbricato colonico di Capannucce e quello di Casa nonchè¨ quello di Villa e finisce nell'oliveto

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 085001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
085001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
415						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Dismesso, di servizio all'oliveto

TRATTO 085002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
085002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
521	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 085003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
085003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
131	2	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

servizio alla vigna

STRADA VICINALE 086

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
086	06/03/2009	S.V. della Fornace	Pievecchia	No	373		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Grignano	No	Si	vicinale Capannucce Villa	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Grignano passa dal fabbricato la Fornace e finisce sulla vicinale Capannucce Villa	Incomincia dalla comunale di Grignano passa dal fabbricato la Fornace e finisce sulla vicinale Capannucce Villa

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 086001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
086001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
373	4	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 087

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
087	06/03/2009	S.V. di Vallebona-Montefiesole	Montefiesole	No	1140		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Grignano	No	Si	parrocchia di Montefiesoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Grignano passa dai fabbricati colonici di Vallebona Pianigiano Palazzaccio e Poggio Gualtieri e termina alla parrocchia di Montefiesoli	Incomincia dalla comunale di Grignano passa dai fabbricati colonici di Vallebona Pianigiano Palazzaccio e Poggio Gualtieri e termina alla parrocchia di Montefiesoli

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 087001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
087001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
606	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 087002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
087002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
321	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 087003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
087003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
212	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 088

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
088	10/03/2009	S.V. di Poggerello	Molino di Vico	No	740		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale Colognolese c/o falchetto	No	Si	vicinale del Poggio (n. 60)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale Colognolese in prossimità del Falchetto passa ai fabbricati colonici Bencistà e Poggerello e infine a quello di Campolungo dove inizia la vicinale del Poggio (n. 60)	Incomincia dalla comunale Colognolese in prossimità del Falchetto passa ai fabbricati colonici Bencistà e Poggerello e infine a quello di Campolungo dove inizia la vicinale del Poggio (n. 60)

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 088001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
088001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
145	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 088002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
088002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
87	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 088003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
088003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
235	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 088004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
088004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
272	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 089

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
089	06/03/2009	S.V. del Poggio	Vetrice	No	1044		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. di Poggerello	No	Si	comunale di Grignano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla precedente (n. 88) passa dai fabbricati di Poggio e dopo 300 metri circa termina sulla comunale di Grignano	Incomincia dalla precedente (n. 88) passa dai fabbricati di Poggio e dopo 300 metri circa termina sulla comunale di Grignano

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 1

TRATTO 089001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
089001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1044	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 090

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
090	10/03/2009	S.V. di Grignano	Fiume Sieve	No	2221		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale colognolese	No	Si	vicinale del Poggio (n. 89)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale colognolese passa ai fabbricati colonici Pianacci e Torre passa in prossimità della villa di Grignano e del fabbricato colonico Casavecchia e termina ai fabbricati Poggio sulla vicinale del Poggio (n. 89)	Incomincia dalla comunale colognolesesi interrompe ai fabbricati colonici Pianacci e Torre (chiusi da cancello e recinzione) passa in prossimità della villa di Grignano e del fabbricato colonico Casavecchia diventa strada di servizio alla vigna con lieve cambio di tracciato e termina ai fabbricati Poggio sulla vicinale del Poggio (n. 89)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 090001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
270	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 090002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
102	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 090003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
121	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

non si individua bene il tracciato

TRATTO 090004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090004	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
156	2,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
strada di servizio alla vigna

TRATTO 090005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1180	1	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 090006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
090006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
492	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 091

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
091	05/03/2009	S.V. di Petroio	Acone	No	2364		8

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale Loggia-Setriano (n. 140)	No	Si	comunale di Acone per l'Argomenna	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Loggia-Setriano (n. 140) e precisamente dai fabbricati colonici Loggia, passa dal fabbricato colonico Sala traversa i borri di Rimaggio e quello di Risecco passa al fabbricato colonico Vitortoli da quello del podere Prato indi da quello di Ricciulle e finisce alla Fontaccia all'incontro delle comunali di Acone per l'Argomenna e Acone S. Eustachio	Incomincia dalla vicinale Loggia-Setriano (n. 140) e precisamente dai fabbricati colonici Loggia, passa dal fabbricato colonico Sala traversa i borri di Rimaggio e quello di Risecco passa al fabbricato colonico Vitortoli da quello del podere Prato indi da quello di Ricciulle e finisce alla Fontaccia all'incontro delle comunali di Acone per l'Argomenna e Acone S. Eustachio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

	Suzete Amirato

Note

TRATTO 091001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
091001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1338	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
fondo migliorato

TRATTO 091002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
091002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
842	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 091003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
091003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
82						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 091004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
091004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
183	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 092

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
092	28/01/2009	S.V. di Cintoia	Montebonello	No	1668	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S. C. di Vicoferardi	No	Si	fabbricati di Cintoia	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia da Vicoferardi prosegue sino ai fabbricati di Cintoia. Un tronco di strada si allaccia alla comunale dei Valloni.Un altro tronco,vicino al fabbricato colonico Noci, si distacca e termina sulla comunale dei Valloni con due bracci di strada.	Incomincia da Vicoferardi prosegue sino ai fabbricati di Cintoia. In prossimità del fabbricato di Noci, la strada si sudividi. Un tronco, a destra, prosegue in direzione della comunale del Valloni, L'atro finisce a Cintoia.

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 092001

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
092001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
448	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Fondo stradale, a tratti (nei tornanti), con pavimentazione in cemento.

TRATTO 092002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
092002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
307	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 092003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
092003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
717	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	
		canalette trasversali	Si	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Fondo stradale, a tratti (nei tornanti), con pavimentazione in cemento.

TRATTO 092004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
092004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
193	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 093

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
093	10/03/2009	S.V. della Casavecchia	Grignano	No	590		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Grignano	No	Si	non rintracciabile	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Grignano (n. 90) e termina sulla medesima strada in prossimitÃ Â del fabbricato colonico Casavecchia	Incomincia dalla vicinale di Grignano (n. 90) e dopo duecento metri diventa prima strada di servizio al vigneto, poi un sentiero non facilmente individuabile

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3

TRATTO 093001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
093001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
213						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
praticamente inesistente

TRATTO 093002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
093002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
377	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in parte di servizio alla vigna

tratto di servizio al vigneto

percorso nel bosco

STRADA VICINALE 094

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
094	19/03/2009	S.V. di Montegiovi	Vicoferaldi	Si	4394		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Vicoferardi	No	Si	fabbricato Tamburino di Sopra	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia da Vicoferardi passa dai fabbricati colonici Torri e Tassinaia, passa 3 metri dal termine intercomunale detto Terminone con Dicomano; la strada poi si discosta dal confine sino alle localita'Â le Prese e cioÃ¨Â¨ sino al confine intercomunale che si trova nella cunetta, prosegue attraversando la proprietÃ¨Â¨Â Spalletti e ne allaccia i fabbricati colonici e la fornace di laterizi, prosegue quindi fino al fabbricato colonico il Tamburino di Sopra. Un breve tratto di strada si svolge nel limitrofo Comune di Vicchio per rientrare in Pontassieve in	Incomincia da Vicoferardi passa dai fabbricati colonici Torri e Tassinaia, passa 3 metri dal termine intercomunale detto Terminone con Dicomano; la strada poi si discosta dal confine sino alle localitÃ Â le Prese e cioè¨ sino al confine intercomunale che si trova nella cunetta, prosegue attraversando la proprietà Spalletti e ne allaccia i fabbricati colonici e la fornace di laterizi, prosegue quindi fino al fabbricato colonico il Tamburino di Sopra. Un breve tratto di strada si svolge nel limitrofo Comune di Vicchio per rientrare in Pontassieve in prossimità

prossimitÃ del fabbricato Tamburino di Sopra	del fabbricato Tamburino di Sopra

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note
Strada consorziata con Del. 619 del 16 nov 1971

TRATTO 094001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
094001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
919	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 094002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
094002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
3474	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	metallo
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 095

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
095	24/03/2009	S.V. di Pitiana e Brucoli	Acone	No	4569		5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di San Pietro in Colognole	No	Si	Vallecchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di San Pietro in Colognole in prossimitÃ del Mulino di Uscioli passa dai fabbricati colonici di Marziola, di Pitiana e di Brucoli e dopo breve tratto finisce sulla vicinale della Morra (n. 97) un tronco di strada si distacca da questa a circa 150 m ad ovest del fabbricato di Pitiana e giunge alle case di Vallecchio	Incomincia dalla comunale di San Pietro in Colognole in prossimitÃ del Mulino di Uscioli passa dai fabbricati colonici di Marziola, di Pitiana e di Brucoli e dopo breve tratto finisce sulla vicinale della Morra (n. 97) un tronco di strada si distacca da questa a circa 150 m ad ovest del fabbricato di Pitiana e giunge alle case di Vallecchio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3 possibilità di tratto alternativo come sentiero dalla tettoia, inizio pertinenza, alla strada vicinale 156

TRATTO 095001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
095001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
3836	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
il tratto dalla tettoia fino a valecchio è di pertinenza all'edificio

TRATTO 095002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
095002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
732	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 096

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
096	19/03/2009	S.V. di Peretola	Acone	Si	4081		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Acone s. Eustachio	Si	No	comune di Vicchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla borgata di Acone s. Eustachio passa dalla casa detta di Fuliano e quella di Peretola quindi prosegue fino al fabbricato colonico Tamburino di Sopra un tronco di strada si distacca da questa a circa 400 m a sud della casa il Tamburino di Sopra e entra dopo breve tratto nel comune di Vicchio	Incomincia dalla borgata di Acone s. Eustachio passa dalla casa detta di Fuliano e quella di Peretola quindi prosegue fino al fabbricato colonico Tamburino di Sopra un tronco di strada si distacca da questa a circa 400 m a sud della casa il Tamburino di Sopra e entra dopo breve tratto nel comune di Vicchio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

Corsorziata in parte con Del. 619 del 16 nov 1971, nel tratto che da Tamburino di Sopra va al bivio con la SV di Capanne-Pratinuovi (id 127)

TRATTO 096001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
246	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
190						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096003	Si		Si	093002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
371	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096004	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
397						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
623	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096006	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
155						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096007	Si		Si	096006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

259	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
291	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096009	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
981						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096010	Si		Si	096009	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
905	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		

Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096011

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096011	Si		Si	096009	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
188	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096012

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096012	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
342	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096013

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096013	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
85	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096014

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096014	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
129	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096015

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096015	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
728	2,5	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	No	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 096016

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096016	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
141	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Strada urbana V. Piero Gobetti

TRATTO 096017

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
096017	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
14	3	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

scale

STRADA VICINALE 097

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
097	19/03/2009	S.V. della Morra	M.te Giovi	No	3782		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Acone S. Eustachio	Si	No	Tamburino di Sotto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio tocca il fabbricato della chiesa di Acone, passa dai fabbricati colonici Casamorra e Brucoli proseguendo passa dal fabbricato Tamburino di Sotto attraversa la vicinale di Montegiovi (n. 94) e dopo breve tratto nel territorio del comune di Vicchio	Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio tocca il fabbricato della chiesa di Acone, passa dai fabbricati colonici Casamorra e Brucoli proseguendo passa dal fabbricato Tamburino di Sotto

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 097001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
39						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
148						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
471						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
93	2	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

097005	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
341	2	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Si trova la sorgente dell'acquedotto

TRATTO 097006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
665	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
301	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
604	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097010	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
218						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097011

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097011	Si		Si	097010	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
214	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097012

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097012	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
38	2,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097013

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097013	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
706	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097014

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097014	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
256	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097015

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097015	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
219	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097016

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097016	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
74	4	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 097017

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097017	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
42						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
11	00/540	Brunelli Pelli Massimo	145	20/11/2003	17	07/02/2005	Ciofini

Note

TRATTO 097018

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
097018	Si		Si	097017	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
29	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 098

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
098	25/05/2009	S.V. del Tamburino	Poggiio Panche	No	1247		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale della Morra (n. 97) si dirige verso il Poggio Panche che fa confine con Vicchio prosegue lungo il confine con questo comune traversa la vicinale di Monte Giovi (n. 94) e termina al fabbricato del Tamburino di Sopra un tronco di strada si distacca dalla particella I/XVI traversa ancora la vicinale del Monte Giovi e termina nella vicinale della Morra (n. 97) in prossimitÃ del Tamburino di Sotto	inesistente

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 098001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
098001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
284						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 098002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
098002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
228						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 098003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

098003	No	riordino mosaico agricolo	No			No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
733						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 099

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
099	27/01/2009	S.V. degli Scopeti	Montebonello	No	2367	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Palagio di Colognole	No	Si	fiume Sieve in localita' Scalo della Nave	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole in prossimità del fabbricato colonico Scopeto proseguendo passa dai fabbricati colonici Melatino di Sopra e Casanova e termina al fiume Sieve in località Scalo della Nave	Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole in prossimità del fabbricato colonico Scopeto proseguendo passa dai fabbricati colonici Melatino di Sopra e Casanova e termina al fiume Sieve in località Scalo della Nave

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 099001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
099001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
266	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Divieto di transito - ordinanza n°262 16.08.96.

TRATTO 099002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

099002	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
220	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 099003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
099003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
976	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Presenza di dossi in terra batutta.

TRATTO 099004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

099004	No	chiusura	No			No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
903	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
sbarra	099001	canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 100

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
100	27/01/2009	S.V. di Grignano	Montebonello	No	873	0	4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale del Palagio di Colognole	No	Si	vicinale degli Scopeti	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole passa dai fabbricati colonici Lastro e Grignano e termina sulla vicinale degli Scopeti	Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole passa dai fabbricati colonici Lastro e Grignano e termina sulla vicinale degli Scopeti

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 100001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
100001	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
224						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
6	549/96	Spalleetti Gabriella	160	19/11/2001	0	01/01/2000	no

Note

Nella planimetria fornita dalla P.A. il toponimo della strada è riferita alla S. V. degli Scopeti invece che alla S.V. di Grignano.

TRATTO 100002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

100002	Si		Si	100001	No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
152	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Presenza di dossi trasversali in terra bautta.

TRATTO 100003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
100003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
633	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

presenza do dossi trasversali in terra bautta

TRATTO 100004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

100004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
88	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
sbarra	100001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Divieto di transito - ordinanza n°262 16.08.96. Strada di servizio alla vigna.

STRADA VICINALE 101

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
101	27/01/2009	S.V. di S. Piero	Montebonello	No	1496	0	6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S. comunale del cimitero di Colognole	No	Si	S. comunale di Vicoferardi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del cimitero di Colognole e termina alla comunale di Vicoferardi in prossimità del fabbricato Bellavista. Un tronco di strada, in prossimità dal fabbricato Redi, volge a sinistra e si allaccia alla comunale di Vicoferardi.	Incomincia dalla comunale del cimitero di Colognole e termina alla comunale di Vicoferardi in prossimità del fabbricato Bellavista. Un tronco di strada, in prossimità dal fabbricato Redi, volge a sinistra e si allaccia alla comunale di Vicoferardi.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 101001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
529	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 101002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101002	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
123	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Tratto non più esistente

TRATTO 101003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101003	Si		No	101002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
92	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 101004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
240	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 101005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

101005	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
374	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Danneggiata da frana in passato

TRATTO 101006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
529	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	metallo
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 101007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
101007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
149	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il tratto 101007 è un ramo di strada che torna alla strada comunale di Vicoferardi

STRADA VICINALE 102

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
102	07/04/2009	S.V. di Montalto	Montalto Bianco	No	3008		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Galiga	No	Si	vicinale di Petroio (n. 91)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Galiga passa dai fabbricati colonici Casanova e Montalto Bianco in prossimitÃ di quello di Pialle quindi attraversa l'Argomenna prosegue a termine sulla vicinale di Petroio (n. 91) in prossimitÃ del fabbricato colonico Sala	Incomincia dalla comunale di Galiga passa dai fabbricati colonici Casanova e Montalto Bianco in prossimitÃ di quello di Pialle quindi attraversa l'Argomenna prosegue a termine sulla vicinale di Petroio (n. 91) in prossimitÃ del fabbricato colonico Sala

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 102001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1351	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
62						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
66	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
152	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
723	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
102006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
305	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 102007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

102007	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
475	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 103

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
103	28/01/2009	S.V. della Scheggia	Montebonello	No	636	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Palagio di Colognole	No	Si	Alberaccio)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole passa dai fabbricati colonici Scheggia e l'Alberaccio e finisce sulle vicinali degli Scopeti (n. 99)	Incomincia dalla comunale del Palagio di Colognole passa dai fabbricati colonici Scheggia e l'Alberaccio

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 103001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
103001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
83	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 103002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
103002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
362	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 103003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
103003	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
918						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 103004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

103004	No		Si	103003	No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
190	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 104

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
104	28/01/2009	S.V. della Rocchetta	Montebonello	No	763	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Vicoferardi	No	Si	vicinale di San Piero	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Vicoferardi in prossimità del cimitero di San Ellero in Colognole passa dalla cooperativa di consumo della Fattoria Spalletti e termina sulla vicinale di San Piero (n. 101)	Incomincia dalla comunale di Vicoferardi in prossimità del cimitero di San Ellero in Colognole passa dalla cooperativa di consumo della Fattoria Spalletti e termina sulla vicinale di San Piero (n. 101)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 104001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
104001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
28	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 104002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

104002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
89	0					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Tratto di strada non più esistente. Diventata area di pertinenza del podere.

TRATTO 104003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
104003	Si		No	104002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
81	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 104004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
104004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
243	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	104004_2	canalette longitudinali	Si	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 104005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
104005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
175	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Tratto in gran parte di servizio alla vigna

TRATTO 104006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
104006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
233	2	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 105

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
105	23/10/2008	della Rocchetta	Fattoria la Rocchetta	No	766	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
provinciale di Molin del Piano n. 84	No	Si	conunale del Sasso	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale delle Croci passa dalla villa della Rocchetta in prossimità del fabbricato Castelluccio proseguendo finisce sulla comunale della Pianola	incomincia a circa 250 m dalla provinciale di Molin del Piano, serve la fattoria della Rocchetta e diventa una trattorabile nel tratto di congiunzione con la 106 e come carrozzabile si collega con la comunale del Sasso

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 105001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
105001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
528	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
sbarra	105001	canalette trasversali	Si	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 105002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
105002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
238	2,5	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 105003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
105003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
0	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	10502			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 106

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
106	23/10/2008	del Castelluccio	Malaspina Castelluccio	No	1822	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
il Poderino	No	Si	Castelluccio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale delle Croci in prossimità di villa Colonne passa quindi dal fabbricato colonico Castelluccio e finisce sulla vicinale della Rocchetta	Incomincia in prossimità del Poderino poco sopra la comunale delle Croci, passa da Malaspina e raggiunge il fabbricato colonico in ristrutturazione del Castelluccio e finisce sulla vicinale della Rocchetta

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

TRATTO 106001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
106001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1822	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
sbarra	106001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 107

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
107	13/02/2009	Pagnolle	Bosconi	Si	1558	0	10

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale dei Bosconi	No	Si	chiesa di Pagnolle	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale dei Bosconi precisamente dal fabbricato colonico Bottino passa sui fabbricati colonici Rosignano e del Palagio finisce sulla comunale di Monteloro dinanzi alla chiesa di Pagnolle	Incomincia dalla comunale dei Bosconi precisamente dal fabbricato colonico Bottino passa sui fabbricati colonici Rosignano e del Palagio finisce sulla comunale di Monteloro dinanzi alla chiesa di Pagnolle

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

Nuovo edificato Lottizzazione "Le Fonti" probabili oltre 20 unita'

TRATTO 107001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
107001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1485	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
		canalette trasversali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 107002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
107002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
84						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
14	01/590	D. Alighieri Golf Country Club	158	19/11/2001	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 107003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
107003	Si		Si	107002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
73	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 108

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
108	27/05/2009	S.V. del Sorbo	Pagnolle	No	519		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV109	No	Si	Porcile	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Ciancola e precisamente dal fabbricato omonimo passa dai fabbricati colonici del Sorbo e quello di Porcilo e termina sulla strada vicinale del Mulinaccio (n. 109) a 60 m a sud del Mulinaccio	Dalla SV 109 si allunga verso NW per un centinaio di metriUn secondo tratto a W da loc. La Cioncola arriva a loc. Il Sorbo

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 108001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
108001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
78	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il fondo stradale ha binari.La parte finale si perde perchè utilizzata come proprietà privata con tavolini messi nel mezzo del tracciato

TRATTO 108002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
108002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
216						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 108003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
108003	No	invasione di vegetazione naturale	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
523						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 108004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

108004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
441	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 109

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
109	14/05/2009	S.V del Mulinaccio	Bracciolle	No	1420		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC Montetrini	No	Si	SV 32	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Montetrini passa dai fabbricati della Torre al Pino e da quelli del Mulinaccio e termina sulla vicinale del Poggiolo Montetrini (n. 32) al ponte sul fosso di Montetrini	Incomincia dalla comunale di Montetrini passa dai fabbricati della Torre al Pino e da quelli del Mulinaccio e termina sulla vicinale del Poggiolo Montetrini (n. 32) al ponte sul fosso di Montetrini

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 109001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
109001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
298	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 109002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
109002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
119	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		guard-rail	Si	legno
		guard-rail	Si	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 109003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
109003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
902	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette trasversali	Si	asfalto

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 110

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero	Edifici

						Residenti	Serviti
110	23/10/2008	del Fattoio	Torre al Sasso	No	481	0	3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Torre al Sasso	No	Si	Il Porcile	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla vicinale del Sorbo (n. 108) e precisamente dalla casa colonica Porcile passa dal fabbricato colonico Fattoio e termina sulla comunale di Montetrini e precisamente sul lato della Torre del Sasso	Tutto il primo tratto dal Porcile (casa di S Teresa del Bambin Gesù) fino al fosso è chiusa da cancello e limitata nell'accesso. Non è più accessibile a salire fino alla casa intermedia. Torna carrozzabile fino alla provinciale di Molin del Piano

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Sabatina Benelli

Note

TRATTO 110001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
110001	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
73	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
catena	110001			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 110002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
110002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
208	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 110003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
110003	No	invasione di vegetazione naturale	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
333		IV - 15 - 25 %				

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
abbandonato

TRATTO 110004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
110004	No	pertinenza	No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
199	4					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 111

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
111	14/05/2009	S.V. della Catena	Olmo	No	794		5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC delle Croci	No	Si	SC dei Bosconi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale delle Croci in territorio di Fiesole entra nel territorio comunale dopo circa 200 metri di percorso corre 200 m circa lungo il confino dei due comuni, si allontana e poi rientra nel comune di Fiesole per rientrare sul comune di Pontassieve 50 m prima di innestarsi nella comunale dei Bosconi	Incomincia dalla comunale delle Croci in territorio di Fiesole entra nel territorio comunale dopo circa 200 metri di percorso corre 200 m circa lungo il confino dei due comuni, si allontana e poi rientra nel comune di Fiesole per rientrare sul comune di Pontassieve 50 m prima di innestarsi nella comunale dei Bosconi

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani

Note
Alcune porzioni della SV rientrano nel territorio comunale di Fiesole

TRATTO 111001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
111001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
183	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Utilizzata come strada di servizio ad un deposito di materiali edili

TRATTO 111002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
111002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
377	1	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
sentiero inerbito

TRATTO 111003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
111003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
233	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	metallo
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 112

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
112	14/05/2009	S.V. di San Clemente	Bibbiano	No	384		0

Punti Estremi Da	A

Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Un tronco di strada ormai impraticabile in seguito alle modificazioni del tracciato il quale faceva e fa tutt'ora confine col comune di Fiesole, incomincia e termina sulla comunale di San Clemente che fa pure confine con Fiesole. Vedasi descrizione sulla comunale di San Clemente nell'elenco strade comunali	inesistente

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 112001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
112001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
384						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 113

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
113	07/05/2009	S.V. di Balzaporraia	Santa Brigida	No	653		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 6	No	Si	SV 15	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale della Guardia Pesciulli Messeri (n. 6) giunge al borro della Risaia lo attraversa e termina sulla vicinale di Aceraia (n. 15) in prosimitÃ di Violana	Incomincia dalla vicinale della Guardia Pesciulli Messeri (n. 6) giunge al borro della Risaia lo attraversa e termina sulla vicinale di Aceraia (n. 15) in prosimitÃ di Violana

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 113001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
113001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
605	1	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
fa parte di un sentiero CAI

TRATTO 113002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
113002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
47	2	I - < 3 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
usato come luogo di imposto per carico legname

STRADA VICINALE 114

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
114	07/05/2009	S.V. di Pesciulle	Santa Brigida	No	534		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 15	No	Si	C. Pesciulle	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Aceraia (n. 15) e giunge al fabbricato colonico di Pesciulle sulla vicinale 16	Incomincia dalla vicinale di Aceraia (n. 15) e giunge al fabbricato colonico di Pesciulle sulla vicinale 16

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 114001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
114001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
135	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 114002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
114002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
214						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 114003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
114003	Si		Si	114002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
270	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 114004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
114004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

128	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Il tratto in prossimita' delle case Pesciulle è stato abbandonato per la presenza di impalcature. Tali impalcature montate in occasione del restauro della casa sono da lungo tempo in abbandono.

C. Pesciulle

C. Pesciulle

STRADA VICINALE 115

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
115	24/03/2009	S.V. Collina Croce di Aceraia	Croci di Aceraia	No	3303		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
SV 15	No	Si	Colline	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dal fabbricato colonico Colline sulla vicinale Colline Scorno (n. 116) passa sul fabbricato colonico Campicozzoli e termina alle Croci di Aceraia sulla vicinale di Aceraia (n. 15)	Incomincia dalla SV 15 di Aceraia e si sviluppa verso sud

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 115001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115001	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
154						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115002	Si		Si	115001	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

138	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**			
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**		**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**			
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**		**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 115003

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
115003	Si		No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
749	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**			
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**		**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**			
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**		**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Affioramenti rocciosi in alcuni frammenti del tratto

TRATTO 115004

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
115004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
291						

Chiusura	**Manufatto di Deflusso**

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115005	Si		Si	115004	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
343	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
157	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
70	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
947	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
786	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 115010

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
115010	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
110	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 116

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
116	18/02/2009	S.V. di Colline-Scorno	Fornello	No	2238		12

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Fornello	Si	No	SV 180	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Parga passa dal fabbricato colonico Castellare e termina sulla comunale di Galiga a circa 400 metri prima del termine si distacca un tronco di strada che termina al fabbricato colonico Colline ad un altro braccio di strada di fronte a questo piega verso est e si allaccia pure alla comunale di Galiga	Dal centro di Fornello passando per Castellare, verso est arriva fino alla SV 180

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 116001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
192	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	ferro
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Inizio strada a Fornello

TRATTO 116002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
282	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	ferro

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Affioramenti rocciosi a tratti asfaltata

TRATTO 116003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
571	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	Si	ferro

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 116004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
531	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Reinvasione vegetazione naturale in atto

TRATTO 116005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
429	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 116006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
116006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
231	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 117

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

117	24/03/2009	S.V. della Selva	Santa Brigida	No	4618		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Colline- Aceraia (n. 115)	No	Si	vicinale di Colline- Aceraia (n. 115)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale di Colline- Aceraia (n. 115) attraversa tutti i boschi e paline di castagno della zona detta Poggio Cerone o Selva e termina al fabbricato colonico Colline sulla vicinale Colline- Croce di Aceraia	Inizia dalla vicinale di Colline- Aceraia (n. 115) attraversa tutti i boschi e paline di castagno della zona detta Poggio Cerone o Selva, con limitate variazioni di percorso, e termina al fabbricato colonico Colline sulla vicinale Colline- Croce di Aceraia

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3 alcuni tratti

TRATTO 117001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
117001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
4618	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 118

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
118	18/02/2009	S.V di Carpinacci-Baronci	Santa Brigida	No	216		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Comunale di Parga	Si	No	Villa Michelagnoli	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia alla comunale di Parga passa dai fabbricati colonici di Baronci e quello di Colle e termina sulla comunale di Parga presso la Villa Michelagnoli	Incomincia alla comunale di Parga passa dai fabbricati colonici di Baronci e quello di Colle e termina sulla comunale di Parga presso la Villa Michelagnoli

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 118001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
336						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 118002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
63	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 118003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118003	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
247						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Rientra nella pertinenza di Villa Baronci

TRATTO 118004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118004	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1467						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 118005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
68	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 118006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
118006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
83	2	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 119

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
119	28/04/2009	S.V. di Martello	Santa Brigida	No	289		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V di Carpinacci-Baronci	Si	No	borro di Sabatello	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalle precedenti 118 e termina sul borro di Sabatello	Si distacca dalle precedenti 118 e termina sul borro di Sabatello

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 119001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
119001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
42	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 119002

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
119002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
247	1,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 120

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
120	18/02/2009	S.V. della Fonte Gelata	Fornello	No	800		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 116	No	Si	SV 118	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Carpinacci-Baronci (n. 118) e 200 m circa a sud del fabbricato colonico di Baronci e termina sulla vicinale Colline-Scorno (n. 116)	Incomincia dalla vicinale Carpinacci-Baronci (n. 118) e 200 m circa a sud del fabbricato colonico di Baronci e termina sulla vicinale Colline-Scorno (n. 116)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

La vicinale attraversa una zona boscata, a tratti reinvasa dalla vegetazione (un albero caduto rimasto appoggiato di traverso alla strada rende difficoltoso il transito dei mezzi)

TRATTO 120001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
120001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
183	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 120002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

120002	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
619	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

A tratti la vegetazione boschiva a in parte reinvaso il tracciato del tratto percorribile solo con fuoristrada

STRADA VICINALE 121

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
121	07/05/2009	S.V. delle Grotte	Santa Brigida	No	505		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 115	No	Si	SV 114	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Carpinacci-Baronci (n. 118) tocca il fabbricato colonico di Violana corre quasi parallelo al borro della Fontina tocca le sorgenti e va ad allacciarsi alla vicinale Colline-Scorno (n. 116)	Parte dalla vicinale n.115 a ovest del cimitero di Galiga e si sviluppa verso ovest passando dal fabbricato colonico di Violana per immettersi nella vicinale n.015 all'incrocio di questa con la vicinale n. 114 in corrispondenza del guado sul F.so del Risaia.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 121001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
121001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
271	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 121002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
121002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
494						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 121003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
121003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
147	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	121001			
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
La strada chiusa è utilizzata come strada di servizio per i terreni agricoli limitrofi.

TRATTO 121004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
121004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
85	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	121002			
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
La strada presenta un cancello all'incrocio con la sv 115, che risulta rimasto aperto da diverso tempo.

STRADA VICINALE 122

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
122	24/03/2009	S.V. di Galiga	Galiga	No	665		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Galiga	No	Si	vicinale Colline- Croce di Aceraia (n. 115)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Galiga e precisamente dal fabbricato Casanova e termina sulla vicinale Colline- Croce di Aceraia (n. 115)	Incomincia dalla comunale di Galiga e precisamente dal fabbricato Casanova e termina sulla vicinale Colline- Croce di Aceraia (n. 115)

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 122001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
122001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
350	2,5	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 122002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
122002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
314	3	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 123

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
123	24/03/2009	S.V. di Pagnolle Campitroti	Galiga	No	1187		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Galiga	No	Si	vicinale Campitroti-Mulino (n. 125)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Galiga tocca i fabbricati colonici di Abetina e di Fornaci passa in prossimitÃ della casa colonica Pagnolle e giunge in prossimitÃ del fabbricato colonico Capitroti sulla vicinale Campitroti-Mulino (n. 125)	II primi 50 metri non esistono più in quanto occupati dal lago, ncomincia dalla comunale di Galiga tocca i fabbricati colonici di Abetina e di Fornaci passa in prossimitÃ della casa colonica Pagnolle e giunge in prossimitÃ del fabbricato colonico Capitroti sulla vicinale Campitroti-Mulino (n. 125)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 123001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
123001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
64						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

non utilizzo: lago

TRATTO 123002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
123002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
899	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	Si	legno

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 123003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
123003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
223						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 123004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
123004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
208	2,5	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 123005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

123005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
80	2,5	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 124

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
124	24/03/2009	S.V. della Fornace	Galica	No	812		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S. V. di Galiga	No	Si	vicinale di Pagnolle-Campitroti (n. 123	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Galiga tocca i fabbricati di Vigano, prosegue e termina sui fabbricati Fornace sulla vicinale di Pagnolle-Campitroti (n. 123). Un tronco di strada partendo da quest'ultimo fabbricato volge a nord e termina in un piccolo fosso	Incomincia dalla vicinale di Galiga tocca i fabbricati di Vigano, nei pressi dei fabbricati Fornace, sulla vicinale di Pagnolle- Campitroti (n. 123), un nuovo breve tratto collega a un altro tronco di strada che volge a nord per circa 100 metri, in coincidenza con tracciato CTR.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 124001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
124001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
163	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 124002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
124002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
409	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	terra battuta
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 124003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
124003	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
50						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 124004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
124004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
16	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	terra battuta
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

piccolo tratto che collega i due tronchi della vicinali, coincidente con la CTR.

TRATTO 124005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
124005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
222	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	terra battuta
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 125

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
125	07/04/2009	S.V. di Campitroti-Molino	Le Pialle	No	1264		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Pagnolle-Campitroti	No	Si	vicinale di Montalto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Pagnolle- Campitroti (n. 123) precisamente dal fabbricato colonico Campitroti e giunge al borro dell'Argomenna oltrepassando il borro tocca il fabbricato del molino dell'Argomenna e termina sulla vicinale di Montalto (n. 102)	

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

	Suzete Amirato

Note
Sentiero GeoA

TRATTO 125001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
125001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1264	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
La fine del tracciato, a volte, coincide con il tracciato di strada trattorabile riportato nella CTR.



STRADA VICINALE 126

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
126	05/03/2009	S.V. di Petroio-Capanne	Acone	No	2333		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
fabbricato colonico i Ciliegioli	No	Si	vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dal fabbricato colonico i Ciliegioli passa dalla villa di Petroio corre parallelamente a circa 200 metri il borro del Fossatone lo traversa piega a ovest avvicinandosi al borro dell'Argomenna, passa dai fabbricati colonici Aconello di Sotto e Aconello di Sopra proseguendo da quelllo delle Capanne terminando sulla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127)	Incomincia dal fabbricato colonico i Ciliegioli passa dalla villa di Petroio corre parallelamente a circa 200 metri il borro del Fossatone lo traversa piega a ovest avvicinandosi al borro dell'Argomenna, passa dai fabbricati colonici Aconello di Sotto e Aconello di Sopra proseguendo da quelllo delle Capanne terminando sulla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127)

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 126001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
126001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
372	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 126002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
126002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
179						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 126003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
126003	Si		Si	126002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
372	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 126004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
126004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
524	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 126005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
126005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1180	2,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 127

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
127	01/04/2009	S.V. di Capanne-Patrinovi	Monte Giovi	Si	1496		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. di Petroio-Capanne	No	Si	vicinale di Peretola (n. 96)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Fa seguito alla precedente 126 e dopo lungo tratto passa dai fabbricati di Pratinovi e a 200 metri circa passa a sud del Chiesino di Montegiovi e dopo breve tratto termina sulla vicinale di Peretola (n. 96)	Fa seguito alla precedente 126 e dopo lungo tratto passa dai fabbricati di Pratinovi e a 200 metri circa passa a sud del Chiesino di Montegiovi e dopo breve tratto termina sulla vicinale di Peretola (n. 96)

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato
Ilaria Scatarzi

Note
Corsorziata in parte con Del. 619 del 16 nov 1971, nel tratto che da al bivio con la SV di Peretola (id 096) arriva alla localitÃ Pratinuovi.

TRATTO 127001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127001	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
211						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 127002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
102	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 127003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
386	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 127004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

127004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
248	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 127005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
152	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Margini recintati per pascolo in bosco di suini

TRATTO 127006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127006	Si		No		Si

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
459	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	127006			

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto inizia con un cancello che si rifa' alla raccolta funghi, ma la voconale è pubblica e non dovrebbe essere compresa nella recinzione. Azienda Agricola di Petroio. Pascolo in bosco di suini con recinzioni.

Cancello

Particolare del cartello

TRATTO 127007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
97	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 127008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
127008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
50	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 128

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
128	05/03/2009	S.V. di Aceraia-Aconello	Aconello	No	3388		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU

vicinale di Aceraia (n. 13)	No	Si	Aconello di Sopra	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Aceraia (n. 13) volge a levante e dopo circa 200 m attraversa i borri di Aceraia e quindi volge a sud e dopo 100 m circa si divide in 2 tronchi i quali attraversano il borro di Cerro e dopo doverse svolte attraversano pure il borro del Ricorneto e a 250 m prima del fabbricato colonico i Lessi si riuniscono in un solo tronco il quale proseguendo attraversa il borro di Risacco ed infine termina sulla vicinale di Petroio-Capanne (n. 126) di fronte ai fabbricati colonici Aconello di Sopra	Incomincia dalla vicinale di Petroio Capanne è camionabile fino alla località i Lessi dopo si divide in due rami, il tratto a nord è individuabile per i primi 400 m, il tratto ad ovest si perde nel bosco

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 128001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
351	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 128002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
334	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 128003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128003	Si		No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
741	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 128004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1564	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 128005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128005	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1423						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 128006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
128006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
395	1	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione			Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone		Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 129

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
129	07/04/2009	S.V. del Granchio	Aconello	No	2574		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Pagnolle-Campitroti (n. 128)	No	Si	vicinale di Aceraia. Aconello (128)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Pagnolle-Campitroti (n. 128) e volgendo a nord attraversa attraversa il borro dell'Argomenna poi quello delle Fogliacce giungendo al fabbricato colonico Pian dei Gomiti detto anche del Granchio e volgendo ancora a nord termina sulla vicinale di Aceraia. Aconello (128)	Sentiero che incomincia dalla vicinale di Pagnolle-Campitroti (n. 128) e volgendo a nord attraversa attraversa il borro dell'Argomenna poi quello delle Fogliacce giungendo al fabbricato colonico Pian dei Gomiti detto anche del Granchio e volgendo ancora a nord termina sulla vicinale di Aceraia. Aconello (128)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 129001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
129001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
2574	1,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 130

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
130	07/04/2009	S.V. di Campitroti-Petroio	Aconello	No	1873		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 129	No	Si	SV 126	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale

Si distacca dalla vicinale del Granchio (n. 129) traversa il borro dell'Argomenna, proseguendo passa dal fabbricato colonico il Granchio e traversa il borro di Ricorneto indi quello di Risacco e giunto al fabbricato colonico i Baroncini si divide in due tronchi che si allacciano alla vicinale di Petroio-Capanne (n. 126)	Si distacca dalla vicinale del Granchio (n. 129) traversa il borro dell'Argomenna, proseguendo passa dal fabbricato colonico il Granchio e traversa il borro di Ricorneto indi quello di Risacco e giunto al fabbricato colonico i Baroncini si divide in due tronchi che si allacciano alla vicinale di Petroio-Capanne (n. 126)

Servizi

Tipo Servizio	Numero Servizi
cimitero	1

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 130001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
130001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
126	1,5	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura

Tipo Chiusura	ID Chiusura

Manufatto di Deflusso

Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione

Tipo Opera	Condizioni Buone

Barriere di Protezione Naturale

Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 130002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
130002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
114						

Chiusura

Tipo Chiusura	ID Chiusura

Manufatto di Deflusso

Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione

Tipo Opera	Condizioni Buone

Barriere di Protezione Naturale

Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

l'immagine mostra una trattorabile alternativa al tratto non piu' esistente

TRATTO 130003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
130003	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
164						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 130004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
130004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1746	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 131

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
131	14/05/2009	S.V. dei Valloni	Barroncini	No	1276		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
non raggiungibile	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale del Granchio (n. 129) traversa il borro delle Fogliacce e dopo un lungo percorso con svolte accentuate termina al torrente Argomenna all'incontro col borro di Aceraia	non raggiungibile

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 131001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
131001	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1276						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 132

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
132	07/05/2009	S.V. di Casacoli	Aceraia di Sotto	No	966		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Aceraia di Sotto	No	Si	sud Aceraia di Sotto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia poco prima del fabbricato di Acerai di Sotto sulla vicinale di Aceraia (n. 15), volge a sud avvicinandosi al torrente Argomenna ma giunta a 150 m circa prima di incontrarsi con detto torrente la strada termina per proseguire con un piccolo sentiero impraticabile che va a congiungersi con la vicinale dei Valloni (n. 131)	Incomincia poco prima del fabbricato di Acerai di Sotto sulla vicinale di Aceraia (n. 15), volge a sud entro i pascoli fino a scomparire in prossimitÃ del bosco.

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note
La strada serve un solo edificio denominato Aceraia di Sotto che e"¨ attualmente in avanzato stato di abbandono.

TRATTO 132001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
132001	No	declassamento	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
966						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
21	05/217	Klockenkemper Berd-Micheal	98	08/03/2005	0	06/05/2009	no

Note

STRADA VICINALE 133

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
133	05/03/2009	S.V. delle Capanne	Aconello	No	877		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
le Capanne	No	Si	vicinale Aceraia-Aconello (n. 128)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dai fabbricati colonici le Capanne sulla vicinale Petrio-Capanne (n. 126) volge a sud e termina dopo circa 1 km sulla vicinale Aceraia-Aconello (n. 128)	Inizia dai fabbricati colonici le Capanne sulla vicinale Petrio-Capanne (n. 126) volge a sud e termina dopo circa 1 km sulla vicinale Aceraia-Aconello (n. 128)

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 133001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
298	2,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 133002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
202						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 133003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133003	Si		Si	133002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
138	2,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 133004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
271	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 133005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133005	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
221						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 133006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
133006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
168	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 134

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
134	19/03/2009	S.V. del Chiesino	Monte Giovi	No	748		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Peretola (n. 96)	No	Si	confine Vicchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Peretola (n. 96) passa in prossimità dell'oratorio di San Giusto detto il Chiesino al quale si accede con breve tronco di strada di circa 60 m piega a nord-ovest e dopo 600 m entra nel territorio di Vicchio di Mugello	Incomincia dalla vicinale di Peretola (n. 96) passa in prossimità dell'oratorio di San Giusto detto il Chiesino al quale si accede con breve tronco di strada di circa 60 m piega a nord-ovest e dopo 600 m entra nel territorio di Vicchio di Mugello

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 134001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
134001	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
156						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
tratto interamente in rimboschimento di conifere

TRATTO 134002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
134002	Si		Si	134001	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
156	1	V - > 25 %	pedonale	fondo naturale	medio	buona

Chiusura	Manufatto di Deflusso

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
sentiero CAI

TRATTO 134003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
134003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
591	0,5	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 135

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
135	19/03/2009	S.V. del Pian di Maraciglia	Monte Giovi	No	1131		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127)	No	Si	confine Vicchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale

Inizia dalla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127) attraversa con diverse svolte la regione dello stesso nome e dopo circa 1500 m entra nel territorio comunale di Vicchio	Inizia dalla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127) attraversa con diverse svolte la regione dello stesso nome e dopo circa 1500 m entra nel territorio comunale di Vicchio

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 135001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
135001	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1131	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 136

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
136	01/04/2009	S.V. del Cerro-Capanne	Monte Giovi	No	1453		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale del Maraciglia (n. 137) e dopo diverse svolte in un percorso di 2 km circa si allaccia alla vicinale di Capanne-Pratinovi (n. 127)	inesistente

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**

Note

TRATTO 136001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
136001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1453						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 137

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
137	01/04/2009	S.V. di Maraciglia	M.te Giovi	No	920		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
SV Capanne-Pratinovi	No	Si	pressi C. Cerro	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127) volge a ovest e finisce dopo circa 1500 metri sulla vicinale Cerro-Capanne (n. 136)	Inizia dalla vicinale Capanne-Pratinovi (n. 127) volge a ovest e finisce lungo il tracciato della strada bianca che va verso il confine amministrativo.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 137001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
137001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
920	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 137002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
137002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
535						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 137003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
137003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
249						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 138

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
138	01/04/2009	S.V. di Rialta	Acone	No	464		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Rialta	No	Si	SV 096	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Petrio-Capanne (n. 126) a sud di Aconello volge a levante e dopo diverse svolte traversa il borro di Poggio Calvi e quello di Risacco poi passa dal fabbricato colonico Rialta e termina sulla vicinale di Peretola (n. 96)	Da Rialta alla SV 96

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
acquedotto	1	Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 138001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
138001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
464	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Discarica abusiva all'inizio del tratto in prossimità della SV 96

TRATTO 138002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
138002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
265						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 138003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
138003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1021						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 138004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
138004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
614						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 139

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
139	11/04/2009	S.V. di Stanica	Acone	No	1149		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Rialta	No	Si	comunale di Acone	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dai fabbricati colonici Stanica sulla vicinale di Rialta (138) a 200 m circa a ovest di Rialta piega a sud e passa dal fabbricato colonico Casalta e termina sulla comunale di Acone	Incomincia dai fabbricati colonici Stanica sulla vicinale di Rialta (138) a 200 m circa a ovest di Rialta piega a sud e passa dal fabbricato colonico Casalta e termina sulla comunale di Acone

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 139001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
139001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
382	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 139002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
139002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
569	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 139003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
139003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

197	3	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**	
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone** / **Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**	
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone** / **Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 140

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
140	11/04/2009	S.V. di Setriano	Acone	No	416		3

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale di Petrio (126)	No	Si	vicinale di Stanica (139)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Petorio (126) e precisamente dai fabbricati colonici Loggia prosegue verso nord traversa il borro di Poggio Calvi in seguito quello di Rimaggio corre parallelamente a questo sino al fabbricato colonico Setriano di qui piega a sud e passa in prossimitÃ del fabbricato colonico Belvedere e termina su quello vicinale di Stanica (139)	Incomincia dalla vicinale di Petroio (126)dopo la pertinenza dei fabbricati colonici Loggia, si perde nell'area agricola ed Ã¨ difficilmente rintracciabile nel bosco. in prossimitÃ del fabbricato colonico Belvedere riappare piÃ¹ visibile e terminana sulla vicinale di Stanica (139)

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 140001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
140001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
416	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**	
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone** / **Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**	
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone** / **Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 140002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
140002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1137	2					

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 140003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
140003	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
55						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 141

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
141	05/03/2009	S.V. degli Aggliuccioli	Acone	No	808		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC Acone Argomenna	No	Si	SV 91	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Setriano (140) mediante due tronchi di strada uno dei quali si distacca a sud del borro di Poggio Calvi di circa 900 m e l'altro a nord al borro di Rimaggio di circa 20 m quindi si riuniscono in un solo tronco il quale attraversa il borro del Risecco e prima di giungere aÃ² fabbricato colonico gli Aggliuccioli un tronco di strada piega verso sud-este e si va ad allacciare alla comunale di Acone S. Eustachio e l'altro prosegue verso sud passa dal fabbricato degli Aggliuccioli quindi prosegue e giunta al fabbricato il Prato finisce sulla vicinale di Petroio (91)	Incomincia dalla comunale di Acone Argomenna un tratto piega verso sud-est e si allaccia alla vicinale di Petroio (91), l'altro tratto verso nord ovest e'Â¨ ormai dismesso

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 141001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
143	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 141002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141002	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
278						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 141003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141003	Si		Si	141002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
202	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 141004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
242	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
5	525/96	Misuri Lino, Pavi Andrea	163	19/11/2001	51	17/01/2005	Palazzo

Note

La parte del tratto in prossimità del P. Prato ha ottenuto il permesso per una variazione, che non è stata al mmento realizzata.

TRATTO 141005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141005	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
815						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 141006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141006	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
260						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 141007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

141007	No	declassamento	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
326						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
5	525/96	Misuri Lino	163	19/11/2000	0	01/01/1500	no

Note

TRATTO 141008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
141008	Si		Si	141007	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
219	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 142

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
142	11/04/2009	S.V. di Belvedere	Acone	No	1362		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Setriano (140)	No	Si	vicinale di Stanica (139)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Setriano (140) a circa 200 m a sud di detta casa passa dal fabbricato colonico Belvedere traversa il borro di Risacco e dopo breve tratto si divide in 2 tronchi uno dei quali si allaccia alla vicinale di Stanica (139) e l'altro si allaccia alla comunale di S. Eustachio Acone a 20 m circa dalla casa colonica Giardino	Incomincia dalla vicinale di Setriano (140) a circa 200 m a sud di detta casa passa dal fabbricato colonico Belvedere traversa il borro di Risacco e dopo breve tratto si divide in 2 tronchi uno dei quali si allaccia alla vicinale di Stanica (139) e l'altro si allaccia alla comunale di S. Eustachio Acone a 20 m circa dalla casa colonica Giardino

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 142001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
142001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
257	1,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

inerbita,

TRATTO 142002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
142002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
49	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
attualmente questo è il tratto utilizzato per raggiungere il fabbricato Belvedere

TRATTO 142003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
142003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
569	1,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
frana che impedisce il transito dopo il fosso

TRATTO 142004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

142004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
485	1,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 143

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
143	05/03/2009	S.V. della Villa	Castello D'Acone	No	1106	1	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Bassano-Pialle (171)	No	Si	vicinale di Petroio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Bassano-Pialle (171) a 200 m circa a sud del Molino dell'Argomenna volge a est e dopo circa 500 m un tronco di strada devia per Villa di Castello e quindi va ad allacciarsi alla vicinale di Petroio (91) la strada di contro prosegue verso nord e va pure a finire sulla strada vicinale di Petroio di fronte al fabbricato colonico Prato	Incomincia dalla vicinale di Bassano-Pialle (171) a 200 m circa a sud del Molino dell'Argomenna volge a est e dopo circa 500 m un tronco di strada devia per Villa di Castello e quindi va ad allacciarsi alla vicinale di Petroio (91) la strada di contro prosegue verso nord e va pure a finire sulla strada vicinale di Petroio di fronte al fabbricato colonico Prato

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 143001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
143001	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
172						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 143002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
143002	Si		Si	143001	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
166	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 143003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
143003	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
206						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 143004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
143004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
222	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 143005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

143005	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
510	1,5	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

a tratti non percorribile

STRADA VICINALE 144

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
144	07/05/2009	S.V. di Capanne Peretola	Monte Giovi	No	1351		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Capanne-Pratinovi (127) 50 m a nord del fabbricato colonico le Capanne e termina sulla vicinale di Peretola (96)	inesistente

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Francesco Cantiani

Note

TRATTO 140001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
140001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1351						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 145

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
145	14/05/2009	S.V. del Ronco	Monte Giovi	No	2223		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
non raggiugibile	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dall'incontro Capanne-Pratinovi (127) e Petroio-Capanne (126) e precisamente dal fabbricato colonico Capanne volge a est e dopo un percorso di circa 600 m traversa il borro del Fossone indi piega a sud est e dopo un percorso di circa 400 m piega verso sudovest e termina dopo circa 1200 m sulla vicinale di Rialta (138)	non raggiungibile

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 145001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
145001	No		No		Si

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
2223						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 146

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
146	19/03/2009	S.V. di Camaggiori	I prati Nuovi	No	891		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Peretola (96)	No	Si	vicinale della Morra (97)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Peretola (96) dove termina la vicinale Capanne-Peretola (144) volge verso nordest e dopo un percorso di circa 900 m termina sulla vicinale della Morra (97)	Incomincia dalla vicinale di Peretola (96) dove termina la vicinale Capanne-Peretola (144) volge verso nordest e dopo un percorso di circa 900 m termina sulla vicinale della Morra (97)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 146001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
146001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
891	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in gran parte inerbita

STRADA VICINALE 147

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
147	19/03/2009	S.V. del Chiesino	La Morra	No	283		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU

vicinale di Peretola (96)	No	Si	vicinale della Morra (97)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla vicinale di Peretola (96) a circa 1 km verso nord e volgendo verso NE dopo circa 1 km termina sulla vicinale della Morra (97) la strada di contro Ã¨ lunga circa 500 m	Si distacca dalla vicinale di Peretola (96) a circa 1 km verso nord e volgendo verso NE dopo circa 1 km termina sulla vicinale della Morra (97) la strada di contro Ã¨ lunga circa 500 m

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3

TRATTO 147001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
147001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
283	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
questo tratto è utilizzato come strada di servizio alla linea elettrica

TRATTO 147002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
147002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
425						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 148

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
148	19/03/2009	S.V. di Leporti	Acone	No	1468		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
borro di Valle	No	Si	vicinale di Morra (97)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale

Incomincia dalla vicinale di Peretola (96) in prossimitÃ del borro di Valle volge a nord traversa il borro della Morra e termina sulla vicinale della Morra (97) dove si congiunge pure la vicinale di Vinchereto (152) a 100 m circa a nord. Dall'inizio si distacca un tronco di strada che si dirige a ovest il quale dopo un percorso di 300 metri si allaccia alla vicinale di Peretola (96) a 70 m circa dall'inizio di questo tronco se ne distacca un altro che si spinge verso nord e termina sulla vicinale di Morra (97)	Incomincia in prossimitÃ del borro di Valle, coincide per breve tratto con la strada asfaltata, non esiste piÃ¹ fino a rincontrare la strada asfaltata per dividersi in due tratti verso nord come trattorabile e termina sulla vicinale di Morra (97)

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 148001

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
148001	Si		No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
79	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
tratto in coincidenza con la S. V. di Peretola (n°96)

TRATTO 148002

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
148002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
79						

Chiusura		**Manufatto di Deflusso**		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 148003

ID Tratto	**Tratto Utilizzato Pubblicamente**	**Motivo non Utilizzo**	**Tratto Nuovo**	**ID Tratto Sostituito**	**Tratto Non Raggiungibile**
148003	Si		No		No

Lunghezza (m)	**Larghezza Media (m)**	**Classe Pendenza**	**Uso Attuale**	**Pavimentazione**	**Condizioni Fondo**	**Valutazione Manutenzione**
1388	1,5	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 149

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
149	11/04/2009	S.V. di Scopeto	Acone	No	707		6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale della Morra	No	Si	comunale di Acone S. Eustachio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale della Morra a 200 m circa a nord della chiesa parrocchiale di Acone S. Eustachio volge verso est passa dal fabbricato colonico di Scopeto e dalla localita' Lastro e da qui volge verso SE finisce dulla comunale di Acone S. Eustachio	Incomincia dalla vicinale della Morra a 200 m circa a nord della chiesa parrocchiale di Acone S. Eustachio volge verso est passa dal fabbricato colonico di Scopeto e dalla localita' Lastro e da qui volge verso SE finisce dulla comunale di Acone S. Eustachio

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 149001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
149001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
367	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 149002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
149002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
31	1,5	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 149003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
149003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
65	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 149004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

149004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
109	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 149005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
149005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
134	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 150

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
150	01/04/2009	S.V. del Lastro	Acone	No	1106		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SV 149	No	Si	SV 96	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Scopeto (149) e precisamente dalla localitÃ Lastro volge verso NO traversa la vicinale della Morra e proseguendo per circa 700 m termina sulla vicinale di Peretola (96)	Incomincia dalla vicinale di Scopeto (149) e precisamente dalla localitÃ Lastro volge verso NO traversa la vicinale della Morra e proseguendo per circa 700 m termina sulla vicinale di Peretola (96)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 150001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
150001	Si		No		No

Lunghezza	Larghezza Media	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione

(m)	(m)					Manutenzione
321	2	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 150002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
150002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
264	2	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Utilizzata da chi fa motocross. Evidenti fenomeni di erosione superficiale per il deflusso delle acque e la marcata pendenza.

TRATTO 150003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
150003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
520	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 151

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
151	01/04/2009	S.V. di Vinchereto	Vicoferaldi	No	3755		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
SV Pitiana-Bruscoli	No	Si	SV Montegiovi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Pitiana-Bruscoli (95) volge a NO per un percorso di 800 m circa e prima di giungere sulla vicinale della Morra (97) si allaccia con piccolo tronco di strada di circa 60 m la strada di contro piega al nord e dopo circa 1500 m giunge al fabbricato colonico Vinchereto di qui la strada piega a NE traversa il borro di Uscioli piega ancora a SE passa sul fabbricato colonico il Monte e il Fango prosegue ancora per circa 200 m e termina sulla vicinale di Montegiovi	Incomincia dalla vicinale di Pitiana-Bruscoli (95) volge a NO per un percorso di 800 m circa e prima di giungere sulla vicinale della Morra (97) si allaccia con piccolo tronco di strada di circa 60 m la strada di contro piega al nord e dopo circa 1500 m giunge al fabbricato colonico Vinchereto di qui la strada piega a NE traversa il borro di Uscioli piega ancora a SE passa sul fabbricato colonico il Monte e il Fango prosegue ancora per circa 200 m e termina sulla vicinale di Montegiovi

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

La continuità della vicinale è supportata da un tratto nuovo che rimane in quota.

TRATTO 151001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
310	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tratto iniziale della vicinale

TRATTO 151002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
758	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Fenomeni di dissesto per cedimento a valle e frane a monte

Fontana presente lungo il tracciato

Fenomeni di dissesto per frana a monte del tracciato

TRATTO 151003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
189	2	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tratto molto ripido, praticamente quasi inutilizzato se non come strada di servizio per i campi coltivati nella porzione centrale del tratto.
Pendenza notevole

TRATTO 151004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
510	2	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

Tratto notevolmente dissestato e utilizzato dai mezzi agricoli per accedere ai campi coltivati a NE di Vinchereto.

TRATTO 151005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151005	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
75						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

La vicinale che passa in prossimità delle abitazioni di Vinchereto

TRATTO 151006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
151006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1986	1,5	IV - 15 - 25 %	pedonale	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Tracciato oramai trasformato in sentiero, da verificare la zona a sud, che potrebbe essere di tipo diverso perchè utilizzata come strada di accesso per le utilizzazioni forestali.

STRADA VICINALE 152

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
152	01/04/2009	S.V. del Giardino	Acone	No	493		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Stanica (139) e termina sulla vicinale di Peretola (96)	Inesistente

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note
La vicinale è in parte occupata da una pista di motocross e in parte da invasione arbustiva.rappresentata prevalentemente da ginestre.

TRATTO 152001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
152001	No	pista motocross	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
493						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 153

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
153	01/04/2009	S.V. Pian di Casi-Stia	Vicoferaldi	No	2643		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Vicoferaldi	No	Si	S.V.95	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Vicoferardi precisamente dal fabbricato colonico Pozzo piega a NE e dopo circa 400 m passa dal fabbricato colonico Stia proseguendo attraversa il borro di Uscioli e dopo 500 m piega verso SE passa dal fabbricato colonico Pian di Casi dopo circa 700 m finisce sulla vicinale di Pitiana-Brucoli (95)	Incomincia dalla comunale di Vicoferaldi e si arresta in prossimitÃƒÂ del fabbricato di Stia DA CONTINUARE LA DESCRIZIONE DEL TRATTO A SUD

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Ilaria Scatarzi

Note
Il fabbricato Stia e"¨ anche un agriturismo. I proprietari dell'agriturismo hanno manifestato l'interesse a rendere la strada privata.

TRATTO 153001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
317	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
75						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

L'accesso alla pertinenza della Casa di Stia

TRATTO 153003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153003	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
985						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153004

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
153004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1047	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
511	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153006	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
133						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153007	Si		Si	153006	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
141	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 153008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
153008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
624	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura	Manufatto di Deflusso

Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 154

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
154	24/03/2009	S.V. di Gremboli	Torrente Uscioli	No	1133		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Pitiana-Brucoli(95)	No	Si	comunale del cimitero di San Piero in Colognole	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale Pitiana-Brucoli(95) passa dal fabbricato colonico Gremboli quindi volge verso Nord e dopo circa 700 m attraversa il borro di Uscioli e si allaccia alla comunale del cimitero di San Piero in Colognole	Incomincia dalla vicinale Pitiana-Brucoli(95) passa dal fabbricato colonico Gremboli quindi volge verso Nord e dopo circa 700 m attraversa il borro di Uscioli e si allaccia alla comunale del cimitero di San Piero in Colognole

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 154001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
154001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
269	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 154002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
154002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
863	0,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione			Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone		Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 155

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
155	27/01/2009	S.V. di Castagneto-Cerreto	Montebonello	No	1053	0	2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Vicoferardi	No	Si	comunale di San Piero (100)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Vicoferardi passa dai fabbricati colonici di Castagneto e di Cerreto e termina sulla comunale di San Piero (100) di fronte ai fabbricati colonici Piazza	Incomincia dalla comunale di Vicoferardi passa dai fabbricati colonici di Castagneto e di Cerreto e termina sulla comunale di San Piero (100) di fronte ai fabbricati colonici Piazza

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3 volontà chiusura

TRATTO 155001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
155001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
298	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 155002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
155002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
238	1	I - < 3 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 155003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
155003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
516	2	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 156

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
156	24/03/2009	S.V. di Morra-Vallecchio	Acone	No	880		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale della Morra (97)	No	Si	vicinale Molino-Vallecchio (157)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale della Morra (97) e precisamente dal fabbricato colonico Morra quindi piegando a SE finisce al fabbricato colonico di Vallecchio sulla strada vicinale Molino-Vallecchio (157)	Incomincia dalla vicinale della Morra (97) e precisamente dal fabbricato colonico Morra quindi piegando a SE finisce al fabbricato colonico di Vallecchio sulla strada vicinale Molino-Vallecchio (157) per 200 m in pertinenza della costruzione valecchio

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note
punteggio 3 possibilità di percorso alternativo collegato alla 95

TRATTO 156001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
156001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
95	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
in pertinenza

TRATTO 156002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
156002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
785	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 157

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
157	24/03/2009	S.V. del Mulino-Vallecchio	Acone	No	210		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
s.v. 182 di s. Piero in Colognole	No	Si	fabbricato colinico di Vallecchio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla comunale di s. Piero in Colognole passa dal Mulino di Uscioli e dopo 100 m piega a NO giunge al borro di Uscioli lo costeggia per un certo tratto lo traversa 2 volte e termina poi al fabbricato colinico di Vallecchio all'incontro della vicinale Morra-Vallecchio (156) e Pitiana-Brucoli (95)	Inizia dalla s.v. 182 di s. Piero in Colognole passa dal Mulino di Uscioli e dopo 100 m piega a NO e se ne perde traccia

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 157001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
157001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
210	2	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 157002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
157002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1428						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
non più rintracciabile , tracciato in agricolo bosco e pertinenza

STRADA VICINALE 158

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
158	27/01/2009	S.V. di Uscioli	Montebonello	No	852	0	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale del Palagio	No	Si	vicinale Mulino-Vallecchio (157)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla comunale del Palagio corre parallelamente alla sinistra del torrente Uscioli quindi lo attrversa e dopo breve tratto finisce sulla vicinale Mulino-Vallecchio (157)	Inizia dalla comunale del Palagio corre parallelamente alla sinistra del torrente Uscioli quindi lo attrversa e dopo breve tratto finisce sulla vicinale Mulino-Vallecchio (157)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 158001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
158001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
852	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Si intravede antico tracciato in pietra

STRADA VICINALE 159

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
159	27/01/2009	S. V. del Giro	Montebonello	No	2339	0	6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Uscioli	No	Si	comunale di Acone S. Eustachio presso Galardo	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Uscioli (158), traversa il borgo di Uscioli passa dal fabbricato Ciro di Sopra e di Ciro di Sotto traversa il borro delle Casorale e termina sulla comunale di Acone S. Eustachio presso Galardo	Incomincia dalla vicinale di Uscioli (158), traversa il borgo di Uscioli passa dal fabbricato Ciro di Sopra e di Ciro di Sotto traversa il borro delle Casorale e termina sulla comunale di Acone S. Eustachio presso Galardo

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 159001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
159001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
130	2	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 159002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
159002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1612	1	II - 3 - 8 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 159003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
159003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
596	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tratto tre (159003) atraversa due ponticelli.

STRADA VICINALE 160

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
160	14/05/2009	S.V. del Bacio	Lastro	No	1082		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Molino-Vallecchio (157) in prossimitÃ del torrente Uscioli si spinge a SO e dopo 500 m circa piega a NO traversa il torrente Uscioli e dopo breve tratto ritorna sulla stessa strada vicinale (157)	inesistente

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Ilaria Scatarzi
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 160001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
160001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
701						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 160002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
160002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
381						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 161

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero	Edifici

						Residenti	Serviti
161	11/04/2009	S.V. di Capiteto	Acone	No	241		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di S. Eustachio	No	Si	Capiteto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia sulla comunale di S. Eustachio e termina al gruppo di case coloniche Capiteto	Inizia sulla comunale di S. Eustachio e termina al gruppo di case coloniche Capiteto

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 161001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
161001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
241	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	Si	terra battuta
		canalette trasversali	Si	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 162

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
162	28/01/2009	S.V. dei Tre Quercioli	Montebonello	No	1402	0	0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. di Cintoia	No	Si	Confine amministrativo con Dicomano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Cintoia (92) a circa 400 m a N del fabbricato Cintoia verso E e dopo 150 m circa piega verso N traversa dopo 700 m il borro di Riganelli e entra nel territorio di Dicomano dopo un altro percorso di 500 m	Incomincia dall'incrocio della SV di Cintoia (92) con la SV di Cintoia-Tassinaia (63) andando verso est, quindi piega verso N traversa dopo 700 m il borro di Riganelli e entra nel territorio di Dicomano dopo un altro percorso di 500 m

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato
Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 162001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
162001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
58	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Fa da margine al campo agricolo a Sud, margine di alberi

TRATTO 162002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
162002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1343	2	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	cattivo	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
Il tracciato si inoltra nel rimboschimento di conifere.

STRADA VICINALE 163

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
163	28/01/2009	S.V. di Cintoia-Tassinaia	Montebonello	No	1572	0	5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Cintoia	No	Si	comunale di Vicoferardi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Cintoia passa al fabbricato colonico Tassinaia e quindi da quello del Palazzaccio e termina sulla comunale di Vicoferardi	Incomincia dalla vicinale di Cintoia passa al fabbricato colonico Tassinaia e quindi da quello del Palazzaccio e termina sulla comunale di Vicoferard

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 163001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
163001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
319	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 163002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
163002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
862	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
			No	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 163003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
163003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
157	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
ultimo tratto, pressi Tassinari, impercorribile causa salto di pendenza e invasione vegetazione

TRATTO 163004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
163004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
233	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 164

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
164	28/01/2009	S.V. di Bellavista-Cigliano	Montebonello	No	880	0	1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
S.V. di Bellavista-Cigliano	No	Si	S. C. di Vicoferardi	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale di Cintoia-Tassinaia passa dal fabbricato Cigliano e termina sulla S. C. di Vicoferardi in prossimità del fabbricato Bellavista.Un tronco di strada iniziz circa 120 m dalla S. C. Vicoferardi e termina alla fattoria di Cintoia.	ncomincia dalla vicinale di Cintoia-Tassinaia passa dal fabbricato Cigliano e termina sulla S. C. di Vicoferardi in prossimità del fabbricato Bellavista

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 164001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
164001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
880	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 164002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
164002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
308			pedonale			

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
strada non facilmente rintracciabile: in parte sentiero, in parte strada di servizio agricolo

STRADA VICINALE 165

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
165	11/04/2009	S.V. di Via Larga	Acone	No	1973		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Scopeto (149)	No	Si	vicinale del Bacio (160)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla vicinale di Scopeto (149) traversa una zona boschiva facendo diverse svolte e giunge dopo 800 m a innestarsi nella vicinale del Bacio (160)	Si distacca dalla vicinale di Scopeto (149) traversa una zona boschiva facendo diverse svolte e giunge dopo 800 m a innestarsi nella vicinale del Bacio (160)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
punteggio 3 gran parte sentiero in agricolo e nel bosco, spesso non rintracciabile

TRATTO 165001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
165001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
30	2,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 165002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
165002	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1943						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

difficilmente rintracciabile in agricolo, poi si ritrova accennato il sentiero sotto copertura del bosco

STRADA VICINALE 166

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

166	11/04/2009	S.V. della Villa di Monte	Montebonello	No	1060		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale di Acone S. Eustachio	No	Si	fabbricato di Monte	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio di prospetto ai fabbricati la Croce piega a N e dopo 200 m piega a O per tornare a piegare a N dopo 250 m passa quindi dal fabbricato la Villa di Monte dopo breve tratto torna alla comunale del fabbricato villa di Monte parte un tronco di strada che termina sulla vicinale vecchia per Acone (168)	Incomincia dalla comunale di Acone S. Eustachio di prospetto ai fabbricati la Croce piega a N e dopo 200 m piega a O per tornare a piegare a N dopo 250 m passa quindi dal fabbricato la Villa di Monte dopo breve tratto torna alla comunale del fabbricato villa di Monte dove si perde nel bosco

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 166001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
166001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
433	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 166002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
166002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
102	1,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 166003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
166003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
178	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 166004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
166004	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
345						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 167

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti

167	05/03/2009	S.V. di Monte di Sotto	Montebonello		No	1618	6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
vicinale della villa di Monte (166)	No	Si	comunale Acone-Argomenna	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla vicinale della villa di Monte (166) e precisamente a 130 m a S del fabbricato Villa di Monte quindi piega a O passa dal fabbrica Monte di Sotto e dai boschi dopo 500 m circa giunge sul torrente Argomenna oltrepassato questo giunge sulla comunale Acone-Argomenna presso il ponte in muratura ora di contro	Incomincia dalla vicinale della villa di Monte (166) e precisamente a 130 m a S del fabbricato Villa di Monte quindi piega a O passa dal fabbrica Monte di Sotto e dai boschi dopo 500 m circa giunge sul torrente Argomenna oltrepassato questo giunge sulla comunale Acone-Argomenna presso il ponte in muratura ora di contro

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 167001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
167001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
53	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 167002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
167002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1327	2	IV - 15 - 25 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 167003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
167003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
86	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
tratto in pertinenza

TRATTO 167004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
167004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
150	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 168

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
168	11/04/2009	S.V. vecchia di Acone	Acone	No	948		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Comunale di Acone S. Eustachio	No	Si	Comunale di Acone S. Eustachio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla Comunale di Acone S. Eustachio in prossimitÃ dei fabbricati La Croce, volge a tramontana e a circa 500 m taglia la comunale di Acone proseguendo per circa 200 m fino alla Villa Case al Poggioinfine torna apiegare verso sud terminando sulla via comunale di Acone S. Eustachio. - m 950 - pendenza max 19	Incomincia dalla Comunale di Acone S. Eustachio in prossimitÃ dei fabbricati La Croce, volge a tramontana e a circa 500 m taglia la comunale di Acone proseguendo per circa 200 m fino alla Villa Case al Poggioinfine torna apiegare verso sud tterminana sulla via comunale di Acone S. Eustachio. -

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 168001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
168001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
948	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 169

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
169	03/03/2009	S.V. di Casanova Fornace	Acone	No	643		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Comunale di Acone	No	Si	vicinale di SS. Piero Bassano(n.170).	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla Comunale di Acone Argomenna passa dai fabbricati della Forace, da quelli di Casanova e termina sulla vicinale di SS. Piero Bassano(n.170). - m 620 - pendenza max 18	Incomincia dalla Comunale di Acone Argomenna passa dai fabbricati della Forace, da quelli di Casanova e termina sulla vicinale di SS. Piero Bassano(n.170). - m 620 - pendenza max 18

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 169001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
169001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
106	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 169002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
169002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
117	2	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 169003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
169003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
419	3,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 170

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
170	03/03/2009	S.V. di S. pietro Bassano	San piero a Strada	No	1961		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale di S. Piero a Strada	No	Si	Bassano	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di S. Piero a Strada in prossimitÃ del fabbricato colonico Poderino passa poi dal fabbricato colonico del Lucciolo, dai Sodi, di Bellavista prosguendo fino al fabbricato colonico di Bassano a 120 m dalla strada di contro. - m 960 - pendenza max 17	Incomincia dalla comunale di S. Piero a Strada in prossimitÃ del fabbricato colonico Poderino passa poi dal fabbricato colonico del Lucciolo, dai Sodi, di Bellavista prosguendo fino al fabbricato colonico di Bassano a 120 m dalla strada di contro. - m 960 - pendenza max 17

Servizi	
Tipo Servizio	**Numero Servizi**

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

TRATTO 170001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
170001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
262	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

TRATTO 170002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
170002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
350	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 170003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
170003	No	chiusura	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
169						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

cancello

TRATTO 170004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
170004	Si		Si	170003	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
147	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 170005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
170005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
308	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 170006

ID Tratto	Tratto Utilizzato	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto	Tratto Non

	Pubblicamente			Sostituito	Raggiungibile
170006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
892	3,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 171

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
171	03/03/2009	S.V. di Bassano Pialle	Santa Maria Acone	No	3011		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
vicinale di Bassano(170)	No	Si	vicinale di Montalto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia al termine della vicinale di Bassano(170) dopo diverse svolte traversa il passo della Cornioletta. Passa dal fabbricato colonico Farneto, poi piega verso NORD e si avvicina al torrente Argomenna tocandolo per un breve tratto, giunge al molino dei Cereali proseguendo parallelamente in sinistra dell'Argomenna e si riallaccia alla vicinale di Montalto. - m2950 - pendenza max 20	Incomincia al termine della vicinale di Bassano(170) dopo diverse svolte traversa il passo della Cornioletta. Passa dal fabbricato colonico Farneto, poi piega verso NORD e si avvicina al torrente Argomenna tocandolo per un breve tratto, giunge al molino dei Cereali proseguendo parallelamente in sinistra dell'Argomenna e si riallaccia alla vicinale di Montalto. - m2950 - pendenza max 20

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 171001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
171001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1064	3,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 171002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
171002	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
231						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 171003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
171003	Si		Si	171002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
245	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 171004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
171004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
164	3,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 171005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
171005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

1536	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 172

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
172	03/03/2009	S.V. di Montegfrassini Faete	Doccia	No	2798		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
comunale di Montefiesol	No	Si	comunale di Galiga C. al Poggio	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Incomincia dalla comunale di Montefiesoli, si spinge verso NORD e passa dai fabbricati colonici di Sperperugi e camorli, termina poi sulla comunale di Galigain prossimitÃ del fabbricato colonico Faete o Casa al Poggio. - m 2820 - pendenza max 16	Incomincia dalla comunale di Montefiesoli, si spinge verso NORD e passa dai fabbricati colonici di Sperperugi e Camorli, cabia tracciato prima della comunale di Galiga, termina in prossimita' del fabbricato colonico Faete o Casa al Poggio.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

TRATTO 172001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
172001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
599	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 172002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
172002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1972	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 172003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
172003	No	ritracciamento percorso	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
282						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 172004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

172004	Si		Si	172003	No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
227	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 173

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
173	03/04/2009	S.V. di San Martino Sturaia	San Martino	No	3413		7

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di S. mmartino a Farneto	No	Si	Fattoria Stuaria	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla comunale di S. mmartino a Farneto e precisamente dalla chiesa parrocchiale, poggia a NORD OVEST e passa dai fabbricati colonici di Poggio Alto, catalupo, Avacchio e Pozzo.Attraversa il borro del Querceto, passa il fabbricato Casellino, attraversa il borro della Balza e prosegue passando da localitÃ Sturaia. Dopo 450m termina sulla vicinale di Montalto (102) presso i fabbricati casanova. - m3270 - pendenza maz 21	Inizia dalla comunale di S. mmartino a Farneto, dopo circa 150 metri dalla chiesa parrocchiale, poggia a NORD OVEST e passa dai fabbricati colonici di Poggio Alto, catalupo, Avacchio e Pozzo.Attraversa il borro del Querceto, passa il fabbricato Casellino, attraversa il borro della Balza e termina alla localitÃ Sturaia.

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

dalla sturaia (old) P3dall'inizio fino a avacchio P1

TRATTO 173001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
132	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 173002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
58	3	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

P2

TRATTO 173003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
216	1,5	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 173004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile

173004	Si		No		No	

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
606	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 173006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1277	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale		

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	terra battuta
		canalette trasversali	No	terra battuta
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
tratto in fase di ripristino, lavori in corso d'opera

TRATTO 173007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
135	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 173008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
173008	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
501						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 175005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
175005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
489	2	II - 3 - 8 %	trattorabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

percorso iniziale del tratto inerbito

STRADA VICINALE 174

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
174	03/03/2009	S. V. di Pitella	Doccia	No	1804		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
fabbricato Poggio Alto	No	Si	vicinale Monterifrassine Faete (172)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale173 S. Martino Sturaia di fronte al fabbricato Poggio Alto, passa dal fabbricato Pitella e termina sulla vicinale Monterifrassine Faete (172) a NORD di Camorli	Inizia dalla vicinale173 S. Martino Sturaia di fronte al fabbricato Poggio Alto, passa dal fabbricato Pitella e termina sulla vicinale Monterifrassine Faete (172) a NORD di Camorli

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note

variazione del 03/11/05

TRATTO 174001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
174001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
414	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 174002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
174002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
128						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
19	03/1105	Masini Adriano, Masini Adriana	1	08/01/2004	48	26/04/2004	Palazzo

Note

La declassazione autorizzata riguarda solo la parte a sud e non l'intero tratto.

TRATTO 174003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
174003	Si		Si	174002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
158	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 174004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
174004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
115	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 174005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
174005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1115	2	III - 8 - 15 %	trattorabile	fondo naturale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 175

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
175	03/03/2009	S.V. di Poggio Alto Sperperugi	San martino	No	1509		2

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
fabbricato Poggio Alto	No	Si	v. Monterifrassine Faete v. Belvedere Mandria	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale173 S. Martino Sturaia di fronte al fabbricato Poggio Alto, passa dal fabbricato Poggella, attravers ail fosso di Varinaldi, il fabbricato il Giardino, in prossimitÃ di Barberino, Conciano e termina sulla vicinale Monterifrassine Faete (172) in prossimitÃ di Sperperugi. A 160 m dal fosso Varinaldi si distacca un tronco di strada che termina sulla vicinale Belvedere Mandria (176) a breve distanza da Belvedere e Capannino	Inizia dalla vicinale173 S. Martino Sturaia di fronte al fabbricato Poggio Alto, passa dal fabbricato Poggella, attravers ail fosso di Varinaldi, il fabbricato il Giardino, in prossimitÃ di Barberino, Conciano e termina sulla vicinale Monterifrassine Faete (172) in prossimitÃ di Sperperugi. A 160 m dal fosso Varinaldi si distacca un tronco di strada che termina sulla vicinale Belvedere Mandria (176) a breve distanza da Belvedere e Capannino

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note
punteggio 2 (spostare catrena di 10 m)

TRATTO 175001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
175001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
263	2,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
una catena blocca l'ingresso al secondo tratto spostare di 10 m

catena della strada privata da spostare di 10 metri

TRATTO 175002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
175002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
731	1	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	dissesto	inesistente

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 175003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
175003	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
514	2,5	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	Si	cemento
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 176

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
176	27/05/2009	S.V. di Belvedere Capannino	Doccia	No	466		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
SC di Vetrice	No	Si	Beccari di Sotto	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Si distacca dalla comunale di S. Martino a Farnete in prossimitÃ del fabbricato Strada, attraversa il fosso di Varinaldi, pasaa i fabbricati Capannino, Belvedere, Beccani di Sotto , Mandria, dopo 200m termina sulla comunale di Vetrice.Una diramazione di questa strada porta a breve distanza dai fabbricati Belvedere e Capannino e piegando verso SUD si allaccia alla comuunale di Vetrice. - m1850 - pendenza max 18	Dalla Comunale di Vetrice si allunga verso nord fino al podere Beccari di Sotto

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

Note

TRATTO 176001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
176001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
234	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette trasversali	No	cemento

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 176002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
176002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
231	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 176003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
176003	No	riordino mosaico agricolo	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1100						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 177

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
177	14/05/2009	S. V. di Torre Poggerello	Val di Sieve	No	1220		0

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
inesistente	No	Si		No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Inizia dalla vicinale di Grignano (90) fabbricato Torre, piega a NORD EST e dopo circa 1500m termina al fabbricato Poggerello sulla vicinale del Poggio	inesistente

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

TRATTO 177001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
177001	No	invasione di vegetazione naturale	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1220						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 178

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
178	18/02/2009	S.V. della Villa	Fornello	Si	3259		4

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
Ponte di Serravalle	No	Si	Villa Michelagnoli (?)	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dal ponte di Serravalle alla villa Michelagnoli - lunghezza km 2,8 - larghezza massima ml 6, minima ml 4 - pendenza 10. Per la quale sarÃ costituito un consorzio obbligatorio (delib. Consiliare n. 135 del 26/06/1965). EX COMUNALE (n.40 elenco comunali)	Dal ponte di Serravalle alla villa Michelagnoli - lunghezza km 2,8 - larghezza massima ml 6, minima ml 4 - pendenza 10. Per la quale sara' costituito un consorzio obbligatorio (delib. Consiliare n. 135 del 26/06/1965). EX COMUNALE (n.40 elenco comunali)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani
		Ilaria Scatarzi

Note

La strada ex comunale ha subito una modifica in prossimita' della VIlla

TRATTO 178001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
320	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178002	No	pertinenza	No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
134						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
cancello	178002_1			
cancello	178002_2			
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio
23	08/678	Az. Agricola Fattoria Fornello	79	30/07/2008	0	01/01/1500	no

Note

Lautorizzazione riguarda il tratto a W

TRATTO 178003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178003	Si		Si	178002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
120	3	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
494	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178005

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178005	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
131	4	I - < 3 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178006

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178006	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
230	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178007

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178007	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
532	4	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178008

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178008	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione

153	4	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 178009

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
178009	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
1275	4	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 179

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
179	12/02/2009	S.V. di Valle	Valle	Si	2985	0	6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Comunale di Gricigliano	No	Si	confine Fiesole	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dal ponte di Serravalle alla villa Michelagnoli - lunghezza km 2,8 - larghezza massima ml 6, minima ml 4 - pendenza 10%. Per la quale sarà costituito un consorzio obbligatorio (delib. Consiliare n. 135 del 26/06/1965). EX COMUNALE (n.40 elenco comunali)	Da Comunale di Gricigliano al confine con Fiesole - lunghezza km 2,8 - larghezza massima ml 6, minima ml 4 - pendenza 10%.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
cimitero	1	Francesco Cantiani
		Sabatina Benelli

Note

Declassata da strada comunale (n. 45 elenco comunali) e costituito consorzio con Del. 136 del 26 giu 1965

TRATTO 179001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
179001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
2677	3	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 179002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
179002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
308	2	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo artificiale	dissesto	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
		canalette longitudinali	No	

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 180

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
180	24/03/2009	S.V. di Galiga	Galiga	Si	3335		6

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
bivio del Catalano con la Via di Tigliano	No	Si	Galiga	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Solo per il tratto compreso tra il bivio del Catalano con la Via di Tigliano e la Chiesa di Galiga della lunghezza di Km 3,7, larghezza massima ml 5, minima ml 4, pendenza 9. Per la quale sara'Ã‚Â costituito un consorzio obbligatorio (delib. n. 136 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.26 elenco comunali)	Solo per il tratto compreso tra il bivio del Catalano con la Via di Tigliano e la Chiesa di Galiga della lunghezza di Km 3,7, larghezza massima ml 5, minima ml 4, pendenza 9. Per la quale sara'Ã‚Â costituito un consorzio obbligatorio (delib. n. 136 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.26 elenco comunali)

Servizi		
Tipo Servizio	Numero Servizi	Rilevatore
		Francesco Cantiani

	Suzete Amirato

Note
Declassata da strada comunale (n. 26 elenco comunali) e costituito consorzio con Del. 136 del 26 giu 1965

TRATTO 180001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
180001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
2168	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 180002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
180002	No		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
351						

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 180003

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
180003	Si		Si	180002	No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
354	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 180004

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
180004	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
813	3,5	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 181

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
181	24/03/2009	S.V. del cimitero di Galiga	Galiga	Si	454		1

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
strada di Galiga	No	Si	cimitero di Galiga	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dalla strada di Galiga al cimitero di Galiga della lunghezza di Km 0,4, larghezza massima ml 3, minima ml3, pendenza 2. Per la quale sarÃ costituito un consorzio obbligatorio (delib. n. 136 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.27 elenco comunali)	Dalla strada di Galiga al cimitero di Galiga per Km 0,4

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note

Declassata da strada comunale (n. 27 elenco comunali) e costituito consorzio con Del. 136 del 26 giu 1965

TRATTO 181001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
181001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
160	2	II - 3 - 8 %	carrabile	fondo artificiale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 181002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
181002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
294	3	IV - 15 - 25 %	carrabile	fondo naturale	cattivo	scarsa

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato

Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

STRADA VICINALE 182

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
182	27/01/2009	S.V. San Piero in Colognole	Montebonello	No	1388	0	5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**	**Localita'**	**Sistema Insediativo RU**	**Territorio Aperto RU**
Via del Palagio	No	Si	San Piero in Colognole	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dalla località Catena sulla strada comunale di Gricigliano fino al confine con il comuune di Fiesole nel borro di Valle presso la Chiesa di Valle. Sarà costituito un consorzio obbligatorio (delib. n. 136 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.45 elenco comunali)	Dalla località Catena sulla strada comunale di Gricigliano fino al confine con il comuune di Fiesole nel borro di Valle presso la Chiesa di Valle.

Servizi		
Tipo Servizio	**Numero Servizi**	**Rilevatore**
		Francesco Cantiani
		Suzete Amirato

Note
Declassata da strada comunale (n. 21 elenco comunali) con Del. 137 del 26 giu 1965

TRATTO 182001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
182001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
574	4	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	medio	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette longitudinali	No	terra battuta

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note
Il primo tratto (182001) atraversa un ponte e per un breve tratto presenza di pavimentazione artificiale.Il materiale dei manufatti di defluso sono sia in metalo che in cemento.

TRATTO 182002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
182002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
813	2,5	III - 8 - 15 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	**ID Chiusura**	**Tipo Manufatto**	**Condizioni Buone**	**Materiale**
		canalette trasversali	No	metallo

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	**Condizioni Buone**	**Tipo Barriere**	**Condizioni Buone**	**Materiale**

Variazione Tracciato							
Progressivo	**Pratica**	**Richiedente**	**Delibera**	**Data Delibera**	**Obbligo Atto**	**Data Obbligo Atto**	**Notaio**

Note

STRADA VICINALE 183

ID Strada	Data Rilievo	Denominazione	Localita'	Consorziata	Lunghezza	Numero Residenti	Edifici Serviti
183	16/03/2009	S.V. della Madonna del Sasso	Madonna del Sasso	No	1224		5

Punti Estremi Da			A		
Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU	Localita'	Sistema Insediativo RU	Territorio Aperto RU
comunale di Santa Brigida	Si	No	oratorio della Madonna del Sasso	No	Si

Descrizione Delibera 1954	Descrizione Attuale
Dalla strada comunale di Santa Brigida in localita'Â le Lucole fino all'oratorio della Madonna del Sasso della lunghezza di Km 1,5, larghezza massima ml 5, minima ml 3, pendenza 10. senza costituire alcun consorzio. (delib. n. 137 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.27 elenco comunali)	Dalla strada comunale di Santa Brigida in localita'Â le Lucole fino all'oratorio della Madonna del Sasso della lunghezza di Km 1,5, larghezza massima ml 5, minima ml 3, pendenza 10. senza costituire alcun consorzio. (delib. n. 137 del 26/06/1965) EX COMUNALE (n.27 elenco comunali)

Servizi	
Tipo Servizio	Numero Servizi

Rilevatore
Francesco Cantiani
Suzete Amirato

Note
Declassata da strada comunale (n. 37 elenco comunali) con Del. 137 del 26 giu 1965

TRATTO 183001

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
183001	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
557	3	I - < 3 %	carrabile	fondo naturale	buono	media

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale

Opera di Protezione		Barriere di Protezione Naturale		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note

TRATTO 183002

ID Tratto	Tratto Utilizzato Pubblicamente	Motivo non Utilizzo	Tratto Nuovo	ID Tratto Sostituito	Tratto Non Raggiungibile
183002	Si		No		No

Lunghezza (m)	Larghezza Media (m)	Classe Pendenza	Uso Attuale	Pavimentazione	Condizioni Fondo	Valutazione Manutenzione
666	2,5	III - 8 - 15 %	pedonale	fondo naturale	buono	buona

Chiusura		Manufatto di Deflusso		
Tipo Chiusura	ID Chiusura	Tipo Manufatto	Condizioni Buone	Materiale
Opera di Protezione		**Barriere di Protezione Naturale**		
Tipo Opera	Condizioni Buone	Tipo Barriere	Condizioni Buone	Materiale

Variazione Tracciato							
Progressivo	Pratica	Richiedente	Delibera	Data Delibera	Obbligo Atto	Data Obbligo Atto	Notaio

Note
percorso storico religioso